


序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
149	GX-B1310/21-2-25109	2025/6/13	符合标准要求。	
150	GX-B1310/21-2-25110	2025/6/13	符合标准要求。	

151	GX-B1310/21-2-25111	2025/6/13	符合标准要求。	
152	GX-B1310/21-2-25108	2025/6/13	符合标准要求。	
153	GX-B1539/22-2-25010	2025/6/12	所检项目合格。	

154	GX-B1539/22-2-25011	2025/6/12	所检项目合格。	
155	GX-B1539/22-2-25012	2025/6/12	所检项目合格。	
156	GX-B1539/22-2-25013	2025/6/12	所检项目合格。	

157	GX-B1539/22-2-25014	2025/6/12	除坐姿司机室基本出入口高度小于1300mm外，其余所检项目合格。	
158	GX-B1539/22-2-25015	2025/6/12	除坐姿司机室基本出入口高度小于1300mm外，其余所检项目合格。	
159	GX-B1534/20-2-25009	2025/6/12	所检项目合格。	

160	GX-B1534/20-2-25010	2025/6/12	所检项目合格。	
161	GX-B1534/20-2-25028	2025/6/12	所检项目合格。	
162	GX-B1534/20-2-25029	2025/6/12	所检项目合格。	

163	GX-B1534/20-2-25030	2025/6/12	所检项目合格。	
164	GX-B1534/20-2-25031	2025/6/12	所检项目合格。	
165	GX-B1534/20-2-25032	2025/6/12	所检项目合格。	


166	GX-B1534/20-2-25033	2025/6/12	所检项目合格。	
167	GX-B1534/20-2-25034	2025/6/12	所检项目合格。	
168	GX-B1321/20-2-25187~25189	2025.06.16	本次共检电力电缆 3条，3条电力电缆所检 项目合格。	 2025/05/14


169	GX-B1308/23-2-25010	2025/6/12	综合判定：合格。		
170	GX-B1308/23-2-25011	2025/6/12	综合判定：合格。		
171	GX-B1499-/23-2-25091	2025/6/12	除吨水百米电耗超限外，其余所检项目合格。 。	 2025.4.29	

172	GX-B1499-/23-2-25092	2025/6/12	除吨水百米电耗超限外，其余所检项目合格。 。	
173	GX-B1499-/23-2-25093	2025/6/12	除吨水百米电耗超限外，其余所检项目合格。 。	
174	GX-B1612/23-2-25079	2025. 6. 12	所检项目合格。	



175	GX-B1612/23-2-25080	2025. 6. 12	所检项目合格。	
176	GX-B1598/24-2-25119	2025. 6. 14	实测钢丝绳有效截面积 损失百分比最大为 3.65%，小于5%为正常 。	
177	GX-B1598/24-2-25120	2025. 6. 14	实测钢丝绳有效截面积 损失百分比最大为 3.81%，小于5%为正常 。	



178	GX-B1319/21-2-25014	2025. 6. 16	所检项目合格。	
179	GX-B1310/21-2-25112	2025. 6. 14	符合标准要求。	
180	GX-B1310/21-2-25113	2025. 6. 14	符合标准要求。	

181	GX-B1612/23-2-25081	2025. 6. 17	所检项目合格。	
182	GX-B1612/23-2-25082	2025. 6. 17	所检项目合格。	
183	GX-B1612/23-2-25083	2025. 6. 17	所检项目合格。	

184	GX-B1612/23-2-25084	2025. 6. 17	所检项目合格。	
185	GX-B1612/23-2-25085	2025. 6. 17	所检项目合格。	
186	GX-B1321/20-2-25190~25200	2025. 6. 17	本次共检验电力电缆11条, 11条所检项目合格。 。	


187	GX-B1598/24-2-25121	2025. 6. 14	实测钢丝绳有效截面积 损失百分比最大为 0.95%，小于5%为正常 。	
188	GX-B1598/24-2-25122	2025. 6. 14	实测钢丝绳有效截面积 损失百分比最大为 1.16%，小于5%为正常 。	
189	GX-B1598/24-2-25123	2025. 6. 14	实测钢丝绳有效截面 积损失百分比最大为 0.93%，小于5%为正 常。	


190	GX-B1598/24-2-25124	2025. 6. 14	实测钢丝绳有效截面积 损失百分比最大为 1.13%，小于5%为正常 。	
191	GX-B1598/24-2-25125	2025. 6. 14	实测钢丝绳有效截面积 损失百分比最大为 1.45%，小于5%为正常 。	
192	GX-B1598/24-2-25126	2025. 6. 14	实测钢丝绳有效截面积 损失百分比最大为 1.68%，小于5%为正常 。	



193	GX-B1598/24-2-25127	2025. 6. 14	实测钢丝绳有效截面积 损失百分比最大为 1. 59%，小于5%为正常 。	
194	GX-B1598/24-2-25128	2025. 6. 14	实测钢丝绳有效截面积 损失百分比最大为 1. 51%，小于5%为正常 。	
195	GX-B1598/24-2-25129	2025. 6. 18	实测钢丝绳有效截面积 损失百分比最大为 2. 97%，小于5%为正常 。	


196	GX-B1598/24-2-25130	2025. 6. 18	实测钢丝绳有效截面积 损失百分比最大为 3.00%，小于5%为正常 。	
197	GX-B1598/24-2-25131	2025. 6. 18	实测钢丝绳有效截面积 损失百分比最大为 3.03%，小于5%为正常 。	
198	GX-B1598/24-2-25132	2025. 6. 18	实测钢丝绳有效截面积 损失百分比最大为 2.98%，小于5%为正常 。	


199	GX-B1598/24-2-25133	2025. 6. 18	实测钢丝绳有效截面积 损失百分比最大为 2.87%，小于5%为正常 。	
200	GX-B1598/24-2-25134	2025. 6. 18	实测钢丝绳有效截面积 损失百分比最大为 2.99%，小于5%为正常 。	
201	GX-B1598/24-2-25135	2025. 6. 18	实测钢丝绳有效截面积 损失百分比最大为 2.11%，小于5%为正常 。	


202	GX-B1598/24-2-25136	2025. 6. 18	实测钢丝绳有效截面积 损失百分比最大为 2. 51%，小于5%为正常 。	
203	GX-B1598/24-2-25137	2025. 6. 18	实测钢丝绳有效截面积 损失百分比最大为 2. 54%，小于5%为正常 。	
204	GX-B1598/24-2-25138	2025. 6. 18	实测钢丝绳有效截面积 损失百分比最大为 2. 37%，小于5%为正常 。	


205	GX-B1598/24-2-25139	2025. 6. 18	实测钢丝绳有效截面积 损失百分比最大为 2.45%，小于5%为正常 。	
206	GX-B1598/24-2-25140	2025. 6. 18	实测钢丝绳有效截面积 损失百分比最大为 2.76%，小于5%为正常 。	
207	GX-B1328/20-2-25070	2025. 6. 17	本次共检绝缘手套 42只，42只绝缘手套合 格。	

208	GX-B1328/20-2-25071	2025. 6. 17	本次共检绝缘靴42只， 42只绝缘靴合格。	 2025.6.12
209	GX-B1328/20-2-25072	2025. 6. 17	本次共检验电器8支，8 支验电器合格。	 2025.6.12
210	GX-B1328/20-2-25074	2025. 6. 17	本次共检绝缘杆5组，5 组绝缘杆合格。	 2025.6.12

211	GX-B1312/20-2-25045-25046	2025. 6. 17	本次共检电力变压器2台，2台所检项目合格。 。	
212	GX-B1547/20-2-25001-25006	2025. 6. 17	本次共检继电保护装置6台，6台所检项目合格。 。	
213	GX-B1495/25-2-25213~25218	2025. 6. 17	本次共检高压开关柜6台，6台高压开关柜所检项目合格。	


214	GX-B1495/25-2-25219~25227	2025. 6. 17	本次共检高压开关柜9台，9台高压开关柜所检项目合格。	
215	GX-B1495/25-2-25183~25196	2025. 6. 17	本次共检互感器14组，14组互感器所检项目合格。	
216	GX-B1495/25-2-25197~25206	2025. 6. 17	本次共检互感器10组，10组互感器所检项目合格。	

217	GX-B1495/25-2-25207~25212	2025. 6. 17	本次共检互感器6组，6组互感器所检项目合格。 。	
218	GX-B1495/25-2-25228~25233	2025. 6. 17	本次共检互感器6组，6组互感器所检项目合格。 。	
219	GX-B1495/25-2-25234~25242	2025. 6. 17	本次共检互感器9组，9组互感器所检项目合格。 。	

220	GX-B1329/21-2-25172~25192	2025. 6. 17	本次共检氧化锌避雷器21组，21组所检项目合格。	 2025/06/04
221	GX-B1495/25-2-25243~25257	2025. 6. 17	本次共检高压开关柜15台，15台高压开关柜所检项目合格。	 2025/06/04
222	GX-B1312/20-2-25070~25075	2025. 06. 19	本次共检电力变压器6台，6台所检项目合格。	 2025/06/04

223	GX-B1328/20-2-25068	2025. 06. 19	本次共检绝缘手套 40只，40只绝缘手套合格	 2025/06/01
224	GX-B1328/20-2-25069	2025. 06. 19	本次共检绝缘靴40只， 40只绝缘靴合格。	 2025/06/01
225	GX-B1534/20-2-25044	2025. 06. 18	所检项目合格。	 2025/05/14

226	GX-B1534/20-2-25045	2025. 06. 18	所检项目合格。		
227	GX-B1310/21-2-25086	2025/6/18	符合标准要求		
228	GX-B1310/21-2-25087	2025/6/18	符合标准要求		

229	GX-B1310/21-2-25114	2025. 6. 16	符合标准要求。		
230	GX-B1310/21-2-25115	2025. 6. 16	符合标准要求。		
231	GX-B1310/21-2-25116	2025. 6. 16	符合标准要求。		

232	GX-B1310/21-2-25117	2025. 6. 16	符合标准要求。	
233	GX-B1310/21-2-25118	2025. 6. 16	符合标准要求。	
234	GX-B1310/21-2-25119	2025. 6. 16	符合标准要求。	

235	GX-B1310/21-2-25120	2025. 6. 16	符合标准要求。	
236	GX-B1310/21-2-25121	2025. 6. 16	符合标准要求。	
237	GX-B1310/21-2-25122	2025. 6. 16	符合标准要求。	

238	GX-B1310/21-2-25123	2025. 6. 16	符合标准要求。	
239	GX-B1310/21-2-25124	2025. 6. 16	符合标准要求。	
240	GX-B1598/24-2-25141	2025. 6. 16	实测钢丝绳有效截面积 损失百分比最大为 3.26%，小于5%为正常 。	

241	GX-B1598/24-2-25142	2025. 6. 16	实测钢丝绳有效截面积 损失百分比最大为 2.65%，小于5%为正常 。	
242	GX-B1598/24-2-25143	2025. 6. 16	实测钢丝绳有效截面积 损失百分比最大为 4.29%，小于5%为正常 。	
243	GX-B1598/24-2-25144	2025. 6. 16	实测钢丝绳有效截面积 损失百分比最大为 1.14%，小于5%为正常 。	

244	GX-B1598/24-2-25145	2025. 6. 16	实测钢丝绳有效截面积 损失百分比最大为 2.06%，小于5%为正常 。	 A worker wearing a red helmet and a grey uniform is seated at a table, operating a piece of equipment. The date stamp '2025.6.3' is visible in the bottom right corner of the photo.
245	GX-B1598/24-2-25146	2025. 6. 16	实测钢丝绳有效截面积 损失百分比最大为 4.03%，小于5%为正常 。	 A worker wearing a red helmet and a grey uniform is holding up a small, rectangular device. The date stamp '2025.6.3' is visible in the bottom right corner of the photo.
246	GX-B1310/21-2-25125	2025. 6. 16	符合标准要求。	 Two workers wearing red helmets and grey uniforms are standing in front of a large blue structure. The date stamp '2025/6/10' is visible in the bottom right corner of the photo.

247	GX-B1428/21-2-25125	2025. 6. 16	无缺陷迹痕显示。	
248	GX-B1310/21-2-25126	2025. 6. 16	符合标准要求。	
249	GX-B1428/21-2-25126	2025. 6. 16	无缺陷迹痕显示。	

250	GX-B1310/21-2-25127	2025. 6. 16	符合标准要求。	
251	GX-B1428/21-2-25127	2025. 6. 16	无缺陷迹痕显示。	