



序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
1	GX-B1310/21-7-25165	2025. 9. 1	未发现超过 $\Phi 2\text{mm}$ 当量直径的缺陷。	 2025. 6. 9
2	GX-B1310/21-7-25167	2025. 9. 1	符合标准要求。	 2025. 8. 18

3	GX-B1310/21-7-25172	2025. 9. 1	未发现超过Φ2mm当量直径的缺陷。	
4	GX-B1310/21-7-25173	2025. 9. 1	未发现超过Φ2mm当量直径的缺陷。	

5	GX-B1428/21-7-25174	2025. 9. 1	无缺陷迹痕显示	
6	GX-B1428/21-7-25175	2025. 9. 1	无缺陷迹痕显示	

7	GX-B1310/21-7-25100	2025. 9. 1	符合标准要求。	
8	GX-B1310/21-7-25101	2025. 9. 1	符合标准要求。	

9	GX-B1310/21-7-25102	2025. 9. 1	符合标准要求。			
10	GX-B1310/21-7-25103	2025. 9. 1	符合标准要求。			

11	GX-B1310/21-7-25104	2025. 9. 1	符合标准要求。			
12	GX-B1310/21-7-25105	2025. 9. 1	符合标准要求。			

13	GX-B1310/21-7-25106	2025. 9. 1	符合标准要求。			
14	GX-B1310/21-7-25107	2025. 9. 1	符合标准要求。			

15	GX-B1310/21-7-25108	2025. 9. 1	符合标准要求。	
16	GX-B1310/21-7-25160	2025. 9. 1	符合标准要求。	

17	GX-B1310/21-7-25168	2025. 9. 1	符合标准要求。	 2025. 8. 13
18	GX-B1310/21-7-25169	2025. 9. 1	符合标准要求。	 2025. 8. 13

19	GX-B1310/21-7-25170	2025. 9. 1	符合标准要求。	 2025. 8. 14
20	GX-B1310/21-7-25171	2025. 9. 1	符合标准要求。	 2025. 8. 14

21	GX-B1385/21-7-25009	2025/9/1	所检项目合格。	
22	GX-B1385/21-7-25015	2025/9/1	所检项目合格。	

23	GX-B1385/21-7-25016	2025/9/1	所检项目合格。	
24	GX-B1385/21-7-25014	2025/9/1	所检项目合格。	

25	GX-B1385/21-7-25003	2025/9/1	所检项目合格。			
26	GX-B1385/21-7-25004	2025/9/1	所检项目合格。			

27	GX-B1385/21-7-25005	2025/9/1	所检项目合格。			
28	GX-B1385/21-7-25006	2025/9/1	所检项目合格。			

29	GX-B1385/21-7-25008	2025/9/1	所检项目合格。	
30	GX-B1385/21-7-25017	2025/9/1	所检项目合格。	


31	GX-B1385/21-7-25018	2025/9/1	所检项目合格。	
32	GX-B1385/21-7-25019	2025/9/1	所检项目合格。	

33	GX-B1385/21-7-25010	2025/9/1	所检项目合格。			
34	GX-B1385/21-7-25011	2025/9/1	所检项目合格。			

35	GX-B1385/21-7-25012	2025/9/1	所检项目合格。		 2025/05/05	
36	GX-B1385/21-7-25013	2025/9/1	所检项目合格。		 2025/05/05	

37	GX-B1385/21-7-25007	2025/9/1	所检项目合格。	
38	GX-B1301/25-7-25006	2025. 9. 2	综合判定:合格。	

39	GX-B1310/21-7-25176	2025. 9. 5	未发现超过Φ2mm当量直径的缺陷。	
40	GX-B1310/21-7-25177	2025. 9. 5	符合标准要求。	

41	GX-B1385/21-7-25020	2025/9/4	所检项目合格。	
42	GX-B1385/21-7-25021	2025/9/4	所检项目合格。	