序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
65	GX-B1598/24-1-25069	2025. 9. 28	实测钢丝绳有效截面 积损失百分比最大为 1.58%,小于5%为正常 。	
66	GX-B1598/24-1-25070	2025. 9. 28	实测钢丝绳有效截面 积损失百分比最大为 1.61%,小于5%为正常 。	2025 09 12

67	GX-B1598/24-1-25071	2025. 9. 28	实测钢丝绳有效截面 积损失百分比最大为 1.66%,小于5%为正常 。	2025 09 12
68	GX-B1598/24-1-25072	2025. 9. 28	实测钢丝绳有效截面 积损失百分比最大为 1.63%,小于5%为正常 。	20290912

69	GX-B1328/25-1-25099	2025. 9. 29	本次共检绝缘手套54 只,54只绝缘手套合 格。	2025.9.26
70	GX-B1328/25-1-25100	2025. 9. 29	本次共检绝缘靴 54只,54只绝缘靴合格 。	2025.9.26

71	GX-B1517/20-1-25001	2025. 9. 30	所检项目合格。	2025/9/18
72	GX-B1517/20-1-25002	2025. 9. 30	所检项目合格。	2025/9/18

73	GX-B1517/20-1-25003	2025. 9. 30	所检项目合格。	2025/9/18
74	GX-B1517/20-1-25004	2025. 9. 30	所检项目合格。	2025(9)/18

75	GX-B1517/20-1-25005	2025. 9. 30	所检项目合格。	2025/9/18
76	GX-B1517/20-1-25006	2025. 9. 30	所检项目合格。	2025/9/18

77	GX-B1517/20-1-25007	2025. 9. 30	所检项目合格。	2025(5)(3)
78	GX-B1517/20-1-25008	2025. 9. 30	所检项目合格。	2025/9/18

79	GX-B1517/20-1-25009	2025. 9. 30	所检项目合格。	2025 9/18
80	GX-B1517/20-1-25010	2025. 9. 30	所检项目合格。	

81	GX-B1517/20-1-25011	2025. 9. 30	所检项目合格。	20.25 9/18
82	GX-B1517/20-1-25012	2025. 9. 30	所检项目合格。	2025/9/18