




序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
1	GX-B1611/23-2-25039	2025/12/3	所检项目合格。	
2	GX-B1612/23-2-25141	2025/12/3	所检项目合格。	


3	GX-B1328/25-2-25140	2025/12/4	本次共检绝缘手套 4只，4只绝缘手套合 格。	
4	GX-B1328/25-2-25141	2025/12/4	本次共检绝缘靴4只， 4只绝缘靴合格。	

5	GX-B1598/24-2-25302	2025/12/5	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为2.91%，小于5%为正常。 。		
6	GX-B1598/24-2-25303	2025/12/5	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为3.20%，小于5%为正常。 。		



7	GX-B1598/24-2-25304	2025/12/5	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为3.29%，小于5%为正常。 。			
8	GX-B1598/24-2-25305	2025/12/5	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为3.14%，小于5%为正常。 。			

9	GX-B1598/24-2-25306	2025/12/5	测钢丝绳有效截面积 损失百分比最大为 3.12%，小于5%为正常 。		
10	GX-B1598/24-2-25307	2025/12/5	实测钢丝绳有效截面 积损失百分比最大为 3.26%，小于5%为正常 。		



11	GX-B1499/23-2-25094	2025. 12. 5	所检项目合格		
12	GX-B1499/23-2-25095	2025. 12. 5	所检项目合格		



13	GX-B1499/23-2-25096	2025. 12. 5	所检项目合格		
14	GX-B1499/23-2-25097	2025. 12. 5	所检项目合格		



15	GX-B1499/23-2-25098	2025. 12. 5	所检项目合格	
16	GX-B1598/24-2-25290	2025. 12. 5	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为2.49%，小于5%为正常。	



17	GX-B1598/24-2-25291	2025. 12. 5	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为2.82%，小于5%为正常。	
18	GX-B1598/24-2-25292	2025. 12. 5	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为2.61%，小于5%为正常。	



19	GX-B1598/24-2-25293	2025. 12. 5	实测钢丝绳有效截面 积损失百分比最大为 2. 73%， 小于5%为正常 。	
20	GX-B1598/24-2-25294	2025. 12. 5	实测钢丝绳有效截面 积损失百分比最大为 2. 26%， 小于5%为正常 。	

21	GX-B1598/24-2-25295	2025. 12. 5	实测钢丝绳有效截面 积损失百分比最大为 2.18%，小于5%为正常 。	
22	GX-B1310/21-2-25471	2025. 12. 5	符合标准要求。	



23	GX-B1310/21-2-25472	2025. 12. 5	符合标准要求。	
24	GX-B1310/21-2-25473	2025. 12. 5	符合标准要求。	

25	GX-B1310/21-2-25475	2025. 12. 5	符合标准要求。	
26	GX-B1428/21-2-25475	2025. 12. 5	无缺陷迹痕显示。	

27	GX-B1598/24-2-25312	2025. 12. 5	实测钢丝绳有效截面 积损失百分比最大为 0.56%，小于5%为正常 。	
28	GX-B1598/24-2-25313	2025. 12. 5	实测钢丝绳有效截面 积损失百分比最大为 0.61%，小于5%为正常 。	



29	GX-B1598/24-2-25296	2025. 12. 5	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为0.77%，小于5%为正常。 。	
30	GX-B1598/24-2-25297	2025. 12. 5	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为0.78%，小于5%为正常。 。	

31	GX-B1598/24-2-25298	2025. 12. 5	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为2.43%，小于5%为正常。 。	 2025/11/04
32	GX-B1598/24-2-25299	2025. 12. 5	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为2.65%，小于5%为正常。 。	 2025/11/04

33	GX-B1598/24-2-25300	2025. 12. 5	实测钢丝绳有效截面 积损失百分比最大为 3. 07%， 小于5%为正常 。	
34	GX-B1598/24-2-25301	2025. 12. 5	实测钢丝绳有效截面 积损失百分比最大为 2. 40%， 小于5%为正常 。	

35	GX-B1300/23-2-25001	2025/12/5	所检项目合格		
36	GX-B1310/21-2-25464	2025. 12. 5	符合标准要求。		

37	GX-B1310/21-2-25465	2025. 12. 5	符合标准要求。			
38	GX-B1310/21-2-25466	2025. 12. 5	符合标准要求。			

39	GX-B1310/21-2-25467	2025. 12. 5	符合标准要求。		
40	GX-B1310/21-2-25468	2025. 12. 5	符合标准要求。		

41	GX-B1310/21-2-25469	2025. 12. 5	符合标准要求。		
----	---------------------	-------------	---------	--	---