




序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
1	GX-B1370/21-9-26002	2026年2月3日	存在问题： 煤矿安全监控布置图未及时更新。 除上述问题外，其余所检项目合格。	 
2	GX-B1371/21-9-26001	2026.2.3	存在问题： 1、监测监控设备未在现场进行调校。 2、无传感器调校记录表。 建议：加强传感器日常维护及调校。 除上述问题外，其余所检项目合格。	 



3	GX-B1341/24-9-26001	2026. 2. 4	综合判定：合格。	
4	GX-B1341/24-9-26002	2026. 2. 4	综合判定：合格。	


5	GX-B1343/21-9-26002	2026. 2. 4	<p>1. 矿井总进风量: 40.49 m³/s, 总回风量: 40.79 m³/s;</p> <p>2. 主通风机风量: 41.65 m³/s;</p> <p>3. 矿井有效风量: 26.02 m³/s;</p> <p>4. 矿井有效风量率: 62.5%;</p> <p>5. 通风机负压: 东斜井主通风机700 Pa, 西斜井主通风机740 Pa;</p> <p>6. 矿井通风阻力: 东斜井系统693.3 Pa, 西斜井系统719.0 Pa。</p>		
6	GX-B1347/21-9-26002	2026. 2. 4	<p>1. 风量（风速）合格率: 100%, 大于65%, 合格;</p> <p>2. 风质合格率: 100%, 大于90%, 合格;</p> <p>3. 作业环境空气质量合格率: 100%, 大于60%, 合格;</p> <p>4. 矿井有效风量率62.5%, 大于60%, 合格;</p> <p>5. 风机全压效率值70.8%, 大于70%, 合格;</p> <p>6. 风量供需比1.43, 符合$1.32 \leq \beta \leq 1.67$要求, 合格;</p> <p>7. 综合指标87.3%, 大于72%, 合格。</p>		

7	GX-B1341/24-9-26004	2026.2.4	综合判定：合格。	
8	GX-B1341/24-9-26003	2026. 2. 4	综合判定：合格。	

9	GX-B1341/24-9-26005	2026. 2. 4	综合判定：合格。	 <p>2026-01-24</p>
10	GX-B1341/24-9-26006	2026. 2. 4	综合判定：合格。	 <p>2026-01-23</p>

11	GX-B1345/21-9-25008	2026. 2. 4	<p>1、矿井需风量：20291 m³/min（2个采煤工作面、1个备用工作面、8个掘进工作面）；</p> <p>2、矿井总进风量：21078 m³/min；</p> <p>3、矿井总回风量：21214 m³/min；</p> <p>4、矿井等积孔：10.01 m²；</p> <p>5、矿井有效风量率：88.2%；</p> <p>6、矿井外部漏风率：0.38%。</p> <p>核定时，运行2#主要通风机，排风量21295m³/min，通风机负压1780Pa；运行1#主要通风机时，排风量21132m³/min，通风机负压1770Pa。</p> <p>核定矿井通风能力：1200万t/a。</p> <p>核定采掘工作面个数：2个采煤工作面、1个备用工作面、8个掘进工作面。</p>	
12	GX-B1345/21-9-25012	2026.2.6	<p>1、矿井需要风量：16979m³/min；布置3个采煤工作面、2个充填工作面、1个备用工作面、15个掘进工作面；</p> <p>2、矿井总进风量：18347m³/min；</p> <p>3、矿井总回风量：18807m³/min；</p> <p>4、矿井等积孔：南区等积孔4.22m²，北区等积孔4.56m²，综合等积孔8.14m²；</p> <p>5、矿井有效风量率：91.0%；</p> <p>6、矿井外部漏风率：南区通风系统3.8%，北区通风系统2.5%。</p> <p>核定南区风井运行2#通风机，运行频率34Hz，双级运行，叶片角度20.6°/20.1°，负压计读数1120Pa，排风量7056m³/min。查通风机报告性能曲线：1#通风机静压1100Pa（风压1000Pa），风量117.5m³/s（7050m³/min）。北区风井运行1#通风机，叶片角度49.7°，负压计读数2880Pa，排风量12328m³/min。北区风井运行2#通风机时，叶片角度49.7°，负压计读数2850Pa，排风量12246m³/min。</p> <p>核定矿井通风能力：334.6万吨/年。</p> <p>核定采掘工作面个数：3个采煤工作面、2个充填工作面、1个备用工作面、15个掘进工作面。</p>	 

13	GX-B1343/21-9-26001	2026年2月9日	<p>1 . 矿 井 总 风 量 : 10005.5m3/min; 2 . 主 通 风 机 风 量 : 10643.4m3/min; 3 . 矿 井 有 效 风 量 : 6479.7m3/min; 4. 矿井有效风量率: 60.9%; 5. 机站风量: 中央风井主通风 机10643.4m3/min; 6. 机站风压: 中央风井主通风 机2296Pa; 7. 矿井通风阻力: 混合井通风 系统2289.3Pa。</p>	
14	GX-B1347/21-9-26001	2026年2月9日	<p>1、风量（风速）合格率： 100%，大于65%，合格； 2、风质合格率：100%，大于 90%，合格； 3、作业环境空气质量合格率： 100%，大于60%，合格； 4、矿井有效风量率：60.9%， 大于60%，合格； 5、风机全压效率：72.1%，大 于70%，合格； 6、风量供需比：1.43，符合 $1.32 \leq \beta \leq 1.67$要求，合格； 7、综合指标：87.2%，大于 72%，合格。</p>	

15	GX-B1347/21-9-26004	2026. 2. 9	<div>1. 风量（风速）合格率： 100%，大于65%，合格；</div> <div>2. 风质合格率：100%，大于 90%，合格；</div> <div>3. 作业环境空气质量合格率： 100%，大于60%，合格；</div> <div>4. 矿井有效风量率62.5%，大 于60%，合格；</div> <div>5. 风机全压效率值70.8%，大 于70%，合格；</div> <div>6. 风量供需比1.43，符合$1.32 \leq \beta \leq 1.67$要求，合格；</div> <div>7. 综合指标87.3%，大于72%， 合格。</div>	
16	GX-B1345/21-9-25015	2026.2.10	<div>1、矿井需要风量： $3699\text{m}^3/\text{min}$；</div> <div>布置1个采煤工作面、1个备用 工作面、4个掘进工作面；</div> <div>2、矿井总进风量： $4045\text{m}^3/\text{min}$；</div> <div>3、矿井总回风量： $4160\text{m}^3/\text{min}$；</div> <div>4、矿井等积孔：$2.09\text{m}^2$；</div> <div>5、矿井有效风量率：93.3%；</div> <div>6、矿井外部漏风率：3.1%。</div>	