



| 序号 | 报告编号 | 发布日期 | 结论 | 影像资料 |
|----|---------------------|-------------|--|--|
| 46 | GX-B1341/24-9-26080 | 2026. 5. 22 | 综合判定：合格。 |  <p>2026.04.22</p> |
| 47 | GX-B1343/26-9-26028 | 2026. 5. 22 | 1. 矿井实测风量： 38.25 m ³ /s； 2. 主通风机负压：+75m 中段主通风机818 Pa； 3. 矿井通风阻力： 788.6 Pa。 |  <p>2026.04.22</p> |

| | | | | |
|----|---------------------|-------------|---|--|
| 48 | GX-B1370/21-9-26006 | 2026. 2. 25 | <p>安全监控设备台账中缺少粉尘传感器GCG1000(A)设备信息； 建议：加强甲烷超限断电闭锁和故障闭锁功能维护。 除上述问题外，其余所检项目合格。</p> |  |
| 49 | GX-B1341/24-9-26057 | 2026.5.27 | 综合判定：合格。 |  |

| | | | | |
|----|---------------------|------------|--|---|
| 50 | GX-B1370/21-9-26007 | 2026年5月25日 | <p>存在问题：安全监控设备台账中馈电传感器型号错误。</p> <p>除上述问题外，其余所检项目合格。</p> |   |
| 51 | GX-B1371/21-9-26027 | 2026年5月25日 | <p>存在问题：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、带式输送机滚筒下风侧10~15m处未设置一氧化碳和烟雾传感器。 2、监测监控设备未定期进行调校。 3、无传感器调校记录表。 <p>除上述问题外，其余所检项目合格。</p> |   |