



序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
1	GX-B1310/21-7-25109	2025. 8. 4	未发现超过 $\Phi 2\text{mm}$ 当量直径的缺陷。	
2	GX-B1310/21-7-25110	2025. 8. 4	未发现超过 $\Phi 2\text{mm}$ 当量直径的缺陷。	
3	GX-B1310/21-7-25111	2025. 8. 4	符合标准要求。	


4	GX-B1310/21-7-25112	2025. 8. 4	未发现超过Φ2mm当量直径的缺陷。	
5	GX-B1310/21-7-25113	2025. 8. 4	未发现超过Φ2mm当量直径的缺陷。	
6	GX-B1428/21-7-25114	2025. 8. 4	无缺陷迹痕显示	


7	GX-B1428/21-7-25115	2025. 8. 4	无缺陷迹痕显示	
8	GX-B1310/21-7-25157	2025. 8. 4	符合标准要求。	
9	GX-B1310/21-7-25154	2025. 8. 4	符合标准要求。	

10	GX-B1310/21-7-25155	2025. 8. 4	符合标准要求。	
11	GX-B1310/21-7-25156	2025. 8. 4	符合标准要求。	
12	GX-B1310/21-7-25158	2025. 8. 4	未发现超过Φ2mm当量直径的缺陷。	

13	GX-B1310/21-7-25124	2025. 8. 4	未发现超过 $\Phi 2\text{mm}$ 当量直径的缺陷。	
14	GX-B1310/21-7-25125	2025. 8. 4	未发现超过 $\Phi 2\text{mm}$ 当量直径的缺陷。	
15	GX-B1310/21-7-25126	2025. 8. 4	未发现超过 $\Phi 2\text{mm}$ 当量直径的缺陷。	

16	GX-B1310/21-7-25127	2025. 8. 4	符合标准要求。	
17	GX-B1310/21-7-25128	2025. 8. 4	未发现超过Φ2mm当量直径的缺陷。	
18	GX-B1310/21-7-25129	2025. 8. 4	未发现超过Φ2mm当量直径的缺陷。	

19	GX-B1428/21-7-25130	2025. 8. 4	无缺陷迹痕显示	
20	GX-B1428/21-7-25131	2025. 8. 4	无缺陷迹痕显示	
21	GX-B1310/21-7-25116	2025. 8. 4	未发现超过Φ2mm当量直径的缺陷。	



22	GX-B1310/21-7-25117	2025. 8. 4	未发现超过 $\Phi 2\text{mm}$ 当量直径的缺陷。	
23	GX-B1310/21-7-25118	2025. 8. 4	未发现超过 $\Phi 2\text{mm}$ 当量直径的缺陷。	
24	GX-B1310/21-7-25119	2025. 8. 4	未发现超过 $\Phi 2\text{mm}$ 当量直径的缺陷。	

25	GX-B1310/21-7-25120	2025. 8. 4	未发现超过Φ2mm当量直径的缺陷。	 2025. 5. 12
26	GX-B1310/21-7-25121	2025. 8. 4	未发现超过Φ2mm当量直径的缺陷。	 2025. 5. 12
27	GX-B1428/21-7-25122	2025. 8. 4	无缺陷迹痕显示	 2025. 5. 12

28	GX-B1428/21-7-25123	2025. 8. 4	无缺陷迹痕显示	
29	GX-B1300/23-7-25002	2025. 8. 4	综合判定：合格。	
30	GX-B1404/20-7-25086	2025/8/5	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

31	GX-B1404/20-7-25096	2025/8/5	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
32	GX-B1404/20-7-25098	2025/8/5	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
33	GX-B1404/20-7-25099	2025/8/5	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

34	GX-B1404/20-7-25100	2025/8/5	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	 2025/6/25
35	GX-B1404/20-7-25101	2025/8/5	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	 2025/6/25
36	GX-B1308/23-7-25017	2025/8/5	综合判定：合格。	 2025/04/30

37	GX-B1308/23-7-25018	2025/8/5	综合判定：合格。	
38	GX-B1310/21-7-25132	2025. 8. 4	未发现超过Φ2mm当量直径的缺陷。	
39	GX-B1310/21-7-25133	2025. 8. 4	未发现超过Φ2mm当量直径的缺陷。	

40	GX-B1428/21-7-25134	2025. 8. 4	无缺陷迹痕显示	
41	GX-B1428/21-7-25135	2025. 8. 4	无缺陷迹痕显示	
42	GX-B1310/21-7-25136	2025. 8. 4	未发现超过Φ2mm当量直径的缺陷。	

43	GX-B1310/21-7-25137	2025. 8. 4	未发现超过Φ2mm当量直径的缺陷。		 2025. 6. 1
44	GX-B1310/21-7-25138	2025. 8. 4	符合标准要求。		 2025. 6. 1