

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
11	GX-B1539/22-Z-26004	2026年4月8日	所检项目合格。	
12	GX-B1313/26-Z-26032	2026年4月10日	所检项目合格。	

13	GX-B1423/20-Z-26001	2026年4月10日	综合判定：合格。	
14	GX-B1423/20-Z-26002	2026年4月10日	综合判定：合格。	

15	GX-B1423/20-Z-26003	2026年4月10日	综合判定：合格。	
16	GX-B1423/20-Z-26004	2026年4月10日	综合判定：合格。	

17	GX-B1423/20-Z-26005	2026年4月10日	综合判定：合格。	
18	GX-B1423/20-Z-26006	2026年4月10日	综合判定：合格。	

19	GX-B1423/20-Z-26007	2026年4月10日	综合判定：合格。	
20	GX-B1423/20-Z-26008	2026年4月10日	综合判定：合格。	

21	GX-B1423/20-Z-26009	2026年4月10日	综合判定：合格。	
22	GX-B1423/20-Z-26010	2026年4月10日	综合判定：合格。	

23	GX-B1423/20-Z-26011	2026年4月10日	综合判定：合格。	
24	GX-B1423/20-Z-26012	2026年4月10日	综合判定：合格。	

25	GX-B1423/20-Z-26013	2026年4月10日	综合判定：合格。	
26	GX-B1423/20-Z-26014	2026年4月10日	综合判定：合格。	

27	GX-B1423/20-Z-26015	2026年4月10日	综合判定：合格。	
28	GX-B1423/20-Z-26016	2026年4月10日	综合判定：合格。	

29	GX-B1423/20-Z-26017	2026年4月10日	综合判定：合格。	
30	GX-B1423/20-Z-26018	2026年4月10日	综合判定：合格。	

31	GX-B1423/20-Z-26019	2026年4月10日	综合判定：合格。	
32	GX-B1423/20-Z-26020	2026年4月10日	综合判定：合格。	

33	GX-B1350/21-Z-26009	2026年4月10日	本次共检验接地装置6处，6处所检项目合格。	
34	GX-B1322/26-Z-26075~26080	2026年4月10日	本次共检验电力电缆6条，6条电力电缆所检项目合格。	

35	GX-B1313/26-Z-26033~26038	2026年4月10日	本次共检电力变压器6台，6台电力变压器所检项目合格。	 <p>2026/4/5</p>
36	GX-B1328/26-Z-26026	2026年4月10日	本次共检绝缘手套4只，4只绝缘手套合格。	 <p>2026/4/5</p>

37	GX-B1328/26-Z-26027	2026年4月10日	本次共检绝缘靴4只， 4只绝缘靴合格。	
38	GX-B1328/26-Z-26028	2026年4月10日	本次共检验电器2支， 2支验电器合格。	

39	GX-B1328/26-Z-26029	2026年4月10日	本次共检便携式接地和接地短路装置1组，1组便携式接地和接地短路装置合格。	
40	GX-B1328/26-Z-26030	2026年4月10日	本次共检绝缘杆2支，2支绝缘杆合格。	

41	GX-B1329/26-Z-26050~26055	2026年4月10日	<p>本次共检氧化锌避雷器6组，6组氧化锌避雷器所检项目合格。</p>	
42	GX-B1451/26-Z-26090~26095	2026年4月10日	<p>本次共检高压开关设备6台，6台高压开关设备所检项目合格。</p>	

43	GX-B1598/24-Z-26001	2026年4月13日	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为0.42%，小于5%为正常。 。	
44	GX-B1598/24-Z-26002	2026年4月13日	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为0.38%，小于5%为正常。 。	

45	GX-B1598/24-Z-26003	2026年4月13日	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为0.47%，小于5%为正常。 。	
46	GX-B1598/24-Z-26004	2026年4月13日	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为0.34%，小于5%为正常。 。	

47	GX-B1598/24-Z-26005	2026年4月13日	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为2.38%，小于5%为正常。 。			
48	GX-B1598/24-Z-26006	2026年4月13日	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为2.61%，小于5%为正常。 。			

49	GX-B1598/24-Z-26007	2026年4月13日	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为0.47%，小于5%为正常。 。	
50	GX-B1598/24-Z-26008	2026年4月13日	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为0.39%，小于5%为正常。 。	

51	GX-B1598/24-Z-26009	2026年4月13日	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为0.44%，小于5%为正常。 。	
52	GX-B1598/24-Z-26010	2026年4月13日	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为0.42%，小于5%为正常。 。	

53	GX-B1598/24-Z-26011	2026年4月13日	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为2.76%，小于5%为正常。 。	 <p>2026/3/11</p>
54	GX-B1598/24-Z-26012	2026年4月13日	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为2.49%，小于5%为正常。 。	 <p>2026/3/11</p>