


序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
1	GX-B1341/24-9-26056	2026.6.1	综合判定：合格。	 <p>2026年3月26日</p>
2	GX-B1343/26-9-26023	2026.6.1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 矿井实测风量： 97.38m<sup>3</sup>/s，</li> <li>2. 通风机负压：回 风立井主通风机 1357Pa；</li> <li>3. 矿井通风阻力： 回风立井通风系统 1277.3Pa</li> </ol>	 <p>2026年3月26日</p>

3	GX-B1347/26-9-26023	2026.6.1	<p>1. 风量（风速）合格率：100%，合格；</p> <p>2. 风源风质合格率：100%，合格；</p> <p>3. 作业场所空气质量合格率：100%，合格；</p> <p>4. 有效风量率：61.2%，合格；</p> <p>5. 风机效率（静压/全压）：静压效率69.3%，全压效率</p>	
4	GX-B1371/21-9-26016	2026.6.2	<p>存在问题：</p> <p>1、无监测监控操作规程、值班制度；</p> <p>2、无巡检记录表、报警记录月报表。</p> <p>建议：加强传感器日常维护及调校。</p>	

5	GX-B1371/21-9-26028	2026年6月3日	<p>存在问题：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、主要通风机未设置风压传感器。</li> <li>2、监测监控设备未定期进行调校。</li> <li>3、无设备台账、传感器调校记录表等。</li> </ol> <p>除上述问题外，其余所检项目合格。</p>	 <p>2026年6月2日</p> <p>2026年6月2日</p>
6	GX-B1340/25-9-26015	2026年6月5日	合格。	 <p>2026年6月24日</p>

7	GX-B1371/21-9-26029	2026年6月5日	<p>存在问题： 1、监测监控设备未定期进行调校。 2、无传感器调校记录表。</p> <p>除上述问题外，其余所检项目合格。</p>	
---	---------------------	-----------	--	---