


序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
1	GX-B1310/21-3-25204	2025. 9. 1	所检项目合格。	
2	GX-B1310/21-3-25205	2025. 9. 1	所检项目合格。	


3	GX-B1427/21-3-25057	2025. 9. 1	所检项目合格。	
4	GX-B1321/20-3-251855~251856	2025. 9. 2	所检项目合格。	

5	GX-B1328/20-3-25217~25218	2025. 9. 3	所检项目合格。	
6	GX-B1328/20-3-25215	2025年9月4日	次共检绝缘手套30只，30只绝缘手套合格。	

7	GX-B1328/20-3-25216	2025年9月4日	本次共检绝缘靴30只，30只绝缘靴合格。	
8	GX-B1310/21-3-25207	2025年9月5日	未发现超过Φ2mm当量直径的缺陷。	

9	GX-B1310/21-3-25208	2025年9月5日	未发现超过 $\Phi 2\text{mm}$ 当量直径的缺陷。		 2025. 8. 23	
10	GX-B1310/21-3-25209	2025年9月5日	未发现超过 $\Phi 2\text{mm}$ 当量直径的缺陷。		 2025. 8. 23	

11	GX-B1310/21-3-25210	2025年9月5日	未发现超过 $\Phi 2\text{mm}$ 当量直径的缺陷。	
12	GX-B1310/21-3-25211	2025年9月5日	未发现超过 $\Phi 2\text{mm}$ 当量直径的缺陷。	

13	GX-B1310/21-3-25206	2025年9月5日	符合标准要求。		 2025.08.18	
----	---------------------	-----------	---------	--	--	--