


序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料	
1	GX-B1370/21-9-25026	2026.1.5	<p>存在问题：</p> <p>1、安全监控设备台账中缺少主机、交换机设备信息；</p> <p>2、二氧化碳传感器调校记录中缺少传感器声光报警是否正常栏。</p> <p>建议：加强甲烷超限断电闭锁和故障闭锁功能维护。</p> <p>除上述问题外，其余所检项目合格。</p>		
2	GX-B1370/21-9-25028	2026.1.6	<p>存在问题：</p> <p>1、无监控系统模拟图。</p> <p>2、交换机（型号：KJJ127(B)）不是监控系统（型号：KJ70X）的关键设备。</p> <p>建议：加强甲烷超限断电闭锁和故障闭锁功能维护。</p> <p>除上述问题外，其余所检项目合格。</p>	