

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
1	GX-B1539/22-Y-24040	2024年4月1日	所检项目合格。	
2	GX-B1539/22-Y-24041	2024年4月1日	所检项目合格。	

3	GX-B1521/20-Y-24111	2024年4月1日	所检项目合格。	
4	GX-B1521/20-Y-24112	2024年4月1日	所检项目合格。	

5	GX-B1521/20-Y-24113	2024年4月1日	所检项目合格。	
6	GX-B1521/20-Y-24114	2024年4月1日	所检项目合格。	

7	GX-B1559/22-Y-24011	2024年4月1日	所检项目合格。	
8	GX-B1415/22-Y-24008	2024年4月1日	综合判定：合格。	

9	GX-B1310/21-Y-24040	2024年4月2日	符合标准要求。	 A worker wearing a red hard hat and a blue uniform with reflective stripes is operating a green industrial machine. The machine has a large flywheel and various adjustment knobs. The worker is holding a tool or part of the machine. A yellow timestamp '2024/3/14' is visible in the bottom right corner of the photo.
10	GX-B1310/21-Y-24048	2024年4月2日	符合标准要求。	 A worker wearing a blue uniform with reflective stripes and a black helmet with a headlamp is working on a red metal structure. The worker is leaning over the structure, possibly inspecting or adjusting it. A yellow timestamp '2024/2/28' is visible in the bottom right corner of the photo.

11	GX-B1517/20-Y-24010	2024年4月3日	综合判定：合格。	
12	GX-B1517/20-Y-24011	2024年4月3日	综合判定：合格。	