

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
176	GX-B1363/22-A-25347	2025/6/17	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
177	GX-B1363/22-A-25344	2025/6/17	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
178	GX-B1363/22-A-25343	2025/6/17	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
179	GX-B1364/22-A-25641	2025/6/16	所检项目合格。	 A photograph showing two technicians in white uniforms with a logo on the back, operating a large industrial machine. The machine has a control panel with a screen and various buttons. The date '2025.06.12' is visible in the bottom right corner of the photo.

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
180	GX-B1364/22-A-25643	2025/6/16	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
181	GX-B1364/22-A-25642	2025/6/16	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
182	GX-B1364/22-A-25651	2025/6/17	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
183	GX-B1364/22-A-25650	2025/6/17	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
184	GX-B1364/22-A-25649	2025/6/17	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
185	GX-B1364/22-A-25648	2025/6/17	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
186	GX-B1364/22-A-25646	2025/6/17	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
187	GX-B1364/22-A-25647	2025/6/17	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
188	GX-B1364/22-A-25645	2025/6/17	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
189	GX-B1364/22-A-25652	2025/6/17	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
190	GX-B1364/22-A-25653	2025/6/17	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
191	GX-B1364/22-A-25654	2025/6/17	所检项目合格。	


序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
192	GX-B1364/22-A-25655	2025/6/17	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
193	GX-B1364/22-A-25644	2025/6/17	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
194	GX-B1364/22-A-25656	2025/6/17	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
195	GX-B1509/20-A-25026	2025/6/18	所检项目合格。	 A photograph showing two male technicians in a laboratory or workshop. They are wearing light blue short-sleeved shirts. The technician on the left is looking at a device on a workbench, while the one on the right is leaning over and working on it. The workbench has various equipment, including a digital scale and some cables. A red mat is on the table. The background shows shelves with some items. A timestamp '2025.06.14' is visible in the bottom right corner of the photo.

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
196	GX-B1509/20-A-25027	2025/6/18	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
197	GX-B1509/20-A-25028	2025/6/18	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
198	GX-B1509/20-A-25029	2025/6/18	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
199	GX-B1509/20-A-25030	2025/6/18	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
200	GX-B1363/22-A-25354	2025/6/18	所检项目合格。	 A photograph showing two male technicians in light blue short-sleeved shirts and dark trousers inspecting a large, rusted industrial furnace. The furnace has a vertical pipe on top and a yellow warning triangle on its side. One technician is on the left, looking into the furnace's opening, while the other is on the right, leaning over and inspecting the interior. A green floor fan is positioned to the right of the furnace. In the background, there is a window with a black frame and some curtains. The date '2025.06.17' is printed in orange in the bottom right corner of the photo.

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
201	GX-B1364/22-A-25659	2025/6/18	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
202	GX-B1364/22-A-25660	2025/6/18	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
203	GX-B1364/22-A-25661	2025/6/18	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
204	GX-B1364/22-A-25662	2025/6/18	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
205	GX-B1364/22-A-25663	2025/6/18	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
206	GX-B1364/22-A-25664	2025/6/18	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
207	GX-B1364/22-A-25666	2025/6/18	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
208	GX-B1364/22-A-25657	2025/6/18	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
209	GX-B1366/25-A-25076	2025/6/18	所检项目全部合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
210	GX-B1368/20-A-25003	2025/6/18	所检项目全部合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
211	GX-B1368/20-A-25004	2025/6/18	所检项目全部合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
212	GX-B1363/22-A-25356	2025/6/20	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
213	GX-B1363/22-A-25355	2025/6/20	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
214	GX-B1364/22-A-25678	2025/6/23	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
215	GX-B1364/22-A-25679	2025/6/23	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
216	GX-B1364/22-A-25680	2025/6/23	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
217	GX-B1364/22-A-25687	2025/6/23	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
218	GX-B1364/22-A-25688	2025/6/23	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
219	GX-B1364/22-A-25689	2025/6/23	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
220	GX-B1364/22-A-25690	2025/6/23	所检项目合格。	 A photograph showing two male technicians in white short-sleeved uniforms with a logo on the back, standing in front of a large, dark-colored industrial machine. The machine has a control panel with a digital display and several buttons. The technician on the right is looking at the control panel. The background is a plain wall. A timestamp '2025.06.20' is visible in the bottom right corner of the photo.

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
221	GX-B1364/22-A-25691	2025/6/23	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
222	GX-B1364/22-A-25674	2025/6/23	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
223	GX-B1364/22-A-25675	2025/6/23	成束电线电缆燃烧试验不合格；其余所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
224	GX-B1364/22-A-25676	2025/6/23	成束电线电缆燃烧试验不合格；其余所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
225	GX-B1364/22-A-25677	2025/6/23	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
226	GX-B1364/22-A-25673	2025/6/23	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
227	GX-B1364/22-A-25671	2025/6/23	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
228	GX-B1364/22-A-25695	2025/6/23	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
229	GX-B1364/22-A-25696	2025/6/23	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
230	GX-B1364/22-A-25697	2025/6/23	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
232	GX-B1364/22-A-25694	2025/6/24	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
232	GX-B1364/22-A-25693	2025/6/24	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
233	GX-B1364/22-A-25692	2025/6/24	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
234	GX-B1538/22-A-25063	2025/6/24	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
235	GX-B1363/22-A-25369	2025/6/23	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
236	GX-B1363/22-A-25352	2025/6/20	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
237	GX-B1363/22-A-25353	2025/6/20	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
238	GX-B1363/22-A-25350	2025/6/20	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
239	GX-B1363/22-A-25351	2025/6/20	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
240	GX-B1363/22-A-25349	2025/6/20	所检项目合格。	