

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
52	GX-B1385/21-Z-25010	2025年7月25日	所检项目合格。	 A photograph showing a worker in a white uniform and red helmet inspecting a structure with a flashlight. The date stamp '2025/7/22' is visible in the bottom right corner of the image.
53	GX-B1385/21-Z-25011	2025年7月25日	所检项目合格。	 A photograph showing a worker in a white uniform and red helmet inspecting a large metal structure. The date stamp '2025/7/22' is visible in the bottom right corner of the image.

54	GX-B1310/21-Z-25038	2025年7月25日	符合标准要求。	 <p>A photograph showing a worker in a red hard hat and grey uniform operating a blue conveyor belt machine. The machine has a red safety fence and a label that reads "401 带式输送机". The date "2025/7/22" is visible in the bottom right corner of the photo.</p>
55	GX-B1310/21-Z-25039	2025年7月25日	符合标准要求。	 <p>A photograph showing a worker in a red hard hat and grey uniform operating a large industrial machine. The worker is holding a control device. The date "2025/7/22" is visible in the bottom right corner of the photo.</p>

56	GX-B1539/22-Z-25031	2025年7月22日	所检项目合格。	
57	GX-B1539/22-Z-25032	2025年7月22日	所检项目合格。	

58	GX-B1539/22-Z-25033	2025年7月28日	所检项目合格。	
59	GX-B1539/22-Z-25034	2025年7月28日	所检项目合格。	

60	GX-B1539/22-Z-25035	2025年7月28日	所检项目合格。	
61	GX-B1620/24-Z-25005	2025年7月28日	实测流量304.3m ³ /h、 电机输入功率 170.9kW，不做判定， 其余所检项目合格。	