


序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料	
1	GX-B1321/20-3-251854	2025. 8. 1	所检项目合格。		 2025.7.31
2	GX-B1328/20-3-25205	2025年8月8日	本次共检绝缘手套 28只，28只绝缘手 套合格。		 2025.08.01


3	GX-B1328/20-3-25206	2025年8月8日	本次共检绝缘靴28只，28只绝缘靴合格。	 2025.08.01
4	GX-B1310/21-3-25187	2025年8月8日	未发现超过 $\Phi 2\text{mm}$ 当量直径的缺陷。	 2025.08.02

5	GX-B1310/21-3-25188	2025年8月8日	符合标准要求。	 A worker in a blue uniform and red helmet is operating a large blue industrial machine. A red warning sign is visible on the machine. The date 2025.08.02 is printed in the bottom right corner of the image.
6	GX-B1427/21-3-25054	2025年8月4日	符合标准要求。	 A worker in a blue uniform and red helmet is standing on a metal platform inside a large industrial structure. The date 2025.07.16 is printed in the bottom right corner of the image.

7	GX-B1428/21-3-25059	2025年8月4日	无缺陷迹痕显示。	 2025.07.16
8	GX-B1310/21-3-25184	2025年8月4日	无缺陷迹痕显示。	 2025.07.16

9	GX-B1428/21-3-25060	2025年8月4日	符合标准要求。	
10	GX-B1310/21-3-25183	2025年8月4日	符合标准要求。	

11	GX-B1310/21-3-25185	2025年8月4日	符合标准要求。	
12	GX-B1328/20-3-25201	2025. 8. 8	合格。	

13	GX-B1328/20-3-25202	2025. 8. 8	合格。	
14	GX-B1328/20-3-25203	2025. 8. 8	合格。	

15	GX-B1328/20-3-25204	2025. 8. 8	合格。	
16	GX-B1310/21-3-25189	2025. 8. 8	未发现超过 $\Phi 2\text{mm}$ 当量直径的缺陷。	