



序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
1	GX-B1495/25-4-252448~252450	2025. 8. 1	本次共检高压开关柜3面，3面高压开关柜所检项目合格。	
2	GX-B1495/25-4-252451~252452	2025. 8. 1	本次共检防爆型高压配电装置2台，2台防爆型高压配电装置所检项目合格。	
3	GX-B1495/25-4-252453~252457	2025. 8. 1	本次共检防爆型高压配电装置5台，5台防爆型高压配电装置所检项目合格。	

4	GX-B1495/25-4-252458~252463	2025. 8. 1	本次共检防爆型高压配电装置6台，6台防爆型高压配电装置所检项目合格。	
5	GX-B1495/25-4-252464~252471	2025. 8. 1	本次共检防爆型高压配电装置8台，8台防爆型高压配电装置所检项目合格。	
6	GX-B1495/25-4-252472~252480	2025. 8. 1	本次共检防爆型高压配电装置9台，9台防爆型高压配电装置所检项目合格。	

7	报告编号:GX-B1598/24-4-25020	2025. 8. 4	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为3. 97%， 小于5%为正常。	
8	报告编号:GX-B1598/24-4-25021	2025. 8. 4	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为3. 71%， 小于5%为正常。	
9	报告编号:GX-B1598/24-4-25022	2025. 8. 4	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为4. 17%， 小于5%为正常。	

10	报告编号:GX-B1598/24-4-25023	2025. 8. 4	实测钢丝绳有效截面 积损失百分比最大为 3. 95%， 小于5%为正常。	
11	报告编号:GX-B1598/24-4-25024	2025. 8. 4	实测钢丝绳有效截面 积损失百分比最大为 3. 88%， 小于5%为正常。	
12	报告编号:GX-B1598/24-4-25025	2025. 8. 4	实测钢丝绳有效截面 积损失百分比最大为 3. 57%， 小于5%为正常。	

13	报告编号:GX-B1598/24-4-25026	2025. 8. 4	实测钢丝绳有效截面 积损失百分比最大为 2.80%，小于5%为正常。	
14	报告编号:GX-B1598/24-4-25027	2025. 8. 4	实测钢丝绳有效截面 积损失百分比最大为 2.94%，小于5%为正常。	
15	报告编号:GX-B1598/24-4-25028	2025. 8. 4	实测钢丝绳有效截面 积损失百分比最大为 3.06%，小于5%为正常。	

16	报告编号:GX-B1598/24-4-25029	2025. 8. 4	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为2.60%，小于5%为正常。	
17	报告编号:GX-B1598/24-4-25030	2025. 8. 4	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.25%，小于5%为正常。	
18	报告编号:GX-B1598/24-4-25031	2025. 8. 4	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.38%，小于5%为正常。	


19	GX-B1329/21-4-25165~25168	2025. 8. 2	本次共检氧化锌避雷器4组，4组氧化锌避雷器所检项目合格。	
20	GX-B1451/20-4-25457~25462	2025. 8. 2	本次共检高压开关柜6面，6面高压开关柜所检项目合格。	
21	GX-B1328/20-4-25087	2025. 8. 7	本次共检绝缘手套200只，200只绝缘手套合格。	

22	GX-B1328/20-4-25088	2025. 8. 7	本次共检绝缘手套 200只，200只绝缘手套 合格。	
23	GX-B1328/20-4-25089	2025. 8. 7	本次共检绝缘手套 86只，86只绝缘手套合 格。	
24	GX-B1321/20-4-251123	2025. 8. 7	所检项目合格。	

25	GX-B1350/21-4-25105	2025. 8. 7	所检项目合格。	 2025. 7. 8
26	GX-B1321/20-4-251124~251126	2025. 8. 7	本次共检验电力电缆3条，3条所检项目合格。	 2025. 7. 26
27	GX-B1350/21-4-25106	2025. 8. 7	所检项目合格。	 2025. 7. 26

28	GX-B1352/21-4-25628~25631	2025. 8. 7	本次共检矿用防爆低压交流真空馈电开关4台, 4台所检项目合格。	
29	GX-B1359/21-4-25232~25235	2025. 8. 7	本次共检矿用隔爆型照明信号综合保护装置4台, 4台所检项目合格。	
30	GX-B1352/21-4-25632~25636	2025. 8. 7	本次共检矿用防爆低压交流真空馈电开关5台, 5台所检项目合格。	

31	GX-B1404/20-4-25027	2025. 8. 7	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
32	GX-B1404/20-4-25028	2025. 8. 7	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
33	GX-B1417/22-2402314TH01	2025/8/7	综合判定：合格。	

34	GX-B1500/21-4-25016	2025. 8. 7	综合判定：合格		
35	GX-B1500/21-4-25017	2025. 8. 7	综合判定：合格		
36	GX-B1500/21-4-25018	2025. 8. 7	综合判定：合格		

37	GX-B1517/20-4-25001	2025. 8. 8	所检项目合格	 2025/7/23	
38	GX-B1517/20-4-25002	2025. 8. 8	所检项目合格	 2025/7/23	
39	GX-B1517/20-4-25003	2025. 8. 8	所检项目合格	 2025/7/23	