


序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
100	GX-B1328/20-2-25089	2025. 8. 13	所检项目合格	
101	GX-B1328/20-2-25090	2025. 8. 13	所检项目合格	
102	GX-B1515/22-2-25011	2025. 8. 13	所检项目合格	

103	GX-B1515/22-2-25012	2025. 8. 13	滚筒绳衬直径与钢丝绳直径之比小于50倍。除上述问题外，其余所检项目合格	 2025/08/06
104	GX-B1328/20-2-25088	2025/8/12	本次共检绝缘胶垫22块，22块绝缘胶垫合格。	 2025/07/14
105	GX-B1321/20-2-25378~25383	2025. 8. 14	本次共检验电力电缆6条,6条所检项目合格。	 2025/08/02

106	GX-B1350/21-2-25047	2025. 8. 14	本次共检验接地装置26处，26处接地装置所检项目合格。	
107	GX-B1312/20-2-25236~25242	2025. 8. 14	本次共检煤矿用防爆干式变压器7台，7台所检项目合格。	
108	GX-B1312/20-2-25243~25259	2025. 8. 14	本次共检煤矿用防爆干式变压器17台，17台所检项目合格。	

109	GX-B1312/20-2-25234~25235	2025. 8. 15	本次共检电力变压器2台，2台电力变压器所检项目合格。	
110	GX-B1310/21-2-25186	2025/8/14	符合标准要求。	
111	GX-B1427/21-2-25186	2025/8/14	符合标准要求。	

112	GX-B1310/21-2-25187	2025/8/14	符合标准要求。	
113	GX-B1427/21-2-25187	2025/8/14	符合标准要求。	
114	GX-B1310/21-2-25189	2025. 8. 15	符合标准要求。	

115	GX-B1427/21-2-25189	2025. 8. 15	符合标准要求。	
116	GX-B1310/21-2-25190	2025. 8. 15	符合标准要求。	
117	GX-B1427/21-2-25190	2025. 8. 15	符合标准要求。	

118	GX-B1310/21-2-25191	2025. 8. 15	符合标准要求。	
119	GX-B1428/21-2-25191	2025. 8. 15	无缺陷迹痕显示。	
120	GX-B1310/21-2-25192	2025. 8. 15	符合标准要求。	

121	GX-B1428/21-2-25192	2025. 8. 15	无缺陷迹痕显示。	
122	GX-B1310/21-2-25193	2025. 8. 15	符合标准要求。	
123	GX-B1428/21-2-25193	2025. 8. 15	无缺陷迹痕显示。	


124	GX-B1310/21-2-25290	2025. 8. 15	符合标准要求。	
125	GX-B1428/21-2-25290	2025. 8. 15	无缺陷迹痕显示。	
126	GX-B1310/21-2-25296	2025. 8. 15	符合标准要求。	


127	GX-B1301/25-2-25021	2025. 8. 15	综合判定：合格。	
128	GX-B1301/25-2-25022	2025. 8. 15	综合判定：合格。	
129	GX-B1620/24-2-25006	2025/8/12	实测流量51.9m ³ /h 、电机输入功率 34.2kW，不做判定，其 余所检项目合格。	



130	GX-B1620/24-2-25007	2025/8/12	实测流量52.5m ³ /h 、电机输入功率 34.9kW，不做判定，其 余所检项目合格。			
131	GX-B1620/24-2-25008	2025/8/12	实测流量53.4m ³ /h 、电机输入功率 35.5kW，不做判定，其 余所检项目合格。			
132	GX-B1328/20-2-25091	2025.8.15	本次共检携带式接地和 接地短路装置1套，1套 携带式接地和接地短路 装置合格。			


133	GX-B1322/21-2-25451	2025. 8. 19	所检项目合格。		
134	GX-B1310/21-2- 25298	2025. 8. 14	符合标准要求。		
135	GX-B1310/21-2- 25299	2025. 8. 14	符合标准要求。		


136	GX-B1427/21-2- 25299	2025. 8. 14	符合标准要求。		
137	GX-B1310/21-2-25284	2025. 8. 18	符合标准要求。		
138	GX-B1310/21-2-25285	2025. 8. 18	符合标准要求。		


139	GX-B1310/21-2-25286	2025. 8. 18	符合标准要求。	
140	GX-B1427/21-2-25286	2025. 8. 18	符合标准要求。	
141	GX-B1310/21-2-25287	2025. 8. 18	符合标准要求。	

142	GX-B1427/21-2-25287	2025. 8. 18	符合标准要求。	
143	GX-B1310/21-2-25288	2025. 8. 18	符合标准要求。	
144	GX-B1427/21-2-25288	2025. 8. 18	符合标准要求。	

145	GX-B1310/21-2-25289	2025. 8. 18	符合标准要求。	
146	GX-B1427/21-2-25289	2025. 8. 18	符合标准要求。	
147	GX-B1303/21-2-25001	2025. 8. 18	综合判定：合格。	



148	GX-B1310/21-2-25281	2025. 8. 18	符合标准要求。	 2025/08/03
149	GX-B1310/21-2-25282	2025. 8. 18	符合标准要求。	 2025/08/03
150	GX-B1310/21-2-25283	2025. 8. 18	符合标准要求。	 2025/08/03


151	GX-B1598/24-2-25147	2025. 8. 18	实测钢丝绳有效截面积 损失百分比最大为 2. 29%，小于5%为正常 。		
152	GX-B1598/24-2-25148	2025. 8. 18	实测钢丝绳有效截面积 损失百分比最大为 1. 35%，小于5%为正常 。		
153	GX-B1598/24-2-25149	2025. 8. 18	实测钢丝绳有效截面积 损失百分比最大为 3. 22%，小于5%为正常 。		

154	GX-B1598/24-2-25150	2025. 8. 18	实测钢丝绳有效截面积 损失百分比最大为 4. 07%，小于5%为正常 。			
155	GX-B1598/24-2-25151	2025. 8. 18	实测钢丝绳有效截面积 损失百分比最大为 4. 45%，小于5%为正常 。			
156	GX-B1598/24-2-25152	2025. 8. 18	实测钢丝绳有效截面积 损失百分比最大为 3. 98%，小于5%为正常 。			

157	GX-B1598/24-2-25153	2025. 8. 18	实测钢丝绳有效截面积 损失百分比最大为 3. 33%，小于5%为正常 。		 2025/08/09	
158	GX-B1598/24-2-25154	2025. 8. 18	实测钢丝绳有效截面积 损失百分比最大为 3. 73%，小于5%为正常 。		 2025/08/09	
159	GX-B1598/24-2-25155	2025. 8. 18	实测钢丝绳有效截面积 损失百分比最大为 3. 38%，小于5%为正常 。		 2025/08/09	

160	GX-B1598/24-2-25156	2025. 8. 18	实测钢丝绳有效截面积 损失百分比最大为 4. 05%，小于5%为正常 。			
161	GX-B1598/24-2-25157	2025. 8. 18	实测钢丝绳有效截面积 损失百分比最大为 3. 20%，小于5%为正常 。			
162	GX-B1310/21-2-25291	2025. 8. 18	符合标准要求。			

163	GX-B1427/21-2-25291	2025. 8. 18	符合标准要求。	 2025/08/06
164	GX-B1310/21-2-25292	2025. 8. 18	符合标准要求。	 2025/08/06
165	GX-B1427/21-2-25292	2025. 8. 18	符合标准要求。	 2025/08/06

166	GX-B1310/21-2-25293	2025. 8. 18	符合标准要求。		 2025/08/08	
167	GX-B1427/21-2-25293	2025. 8. 18	符合标准要求。		 2025/08/08	
168	GX-B1310/21-2-25294	2025. 8. 18	符合标准要求。		 2025/08/08	

169	GX-B1427/21-2-25294	2025. 8. 18	符合标准要求。	 2025/08/08
170	GX-B1310/21-2-25295	2025. 8. 18	符合标准要求。	 2025/08/08
171	GX-B1427/21-2-25295	2025. 8. 18	符合标准要求。	 2025/08/08

172	GX-B1310/21-2-25300	2025. 8. 18	符合标准要求。		
173	GX-B1310/21-2-25301	2025. 8. 18	符合标准要求。		
174	GX-B1310/21-2-25302	2025. 8. 18	符合标准要求。		


175	GX-B1310/21-2-25303	2025. 8. 18	符合标准要求。		
176	GX-B1310/21-2-25304	2025. 8. 18	符合标准要求。		
177	GX-B1310/21-2-25305	2025. 8. 18	符合标准要求。		

178	GX-B1428/21-2-25305	2025. 8. 18	无缺陷迹痕显示。	
179	GX-B1310/21-2-25306	2025. 8. 18	符合标准要求。	
180	GX-B1428/21-2-25306	2025. 8. 18	无缺陷迹痕显示。	

181	GX-B1329/21-2-25196~25204	2025/8/11	本次共检氧化锌避雷器9组，9组所检项目合格。	 2025/07/14
182	GX-B1313/21-2-25261~25262	2025. 8. 18	所检项目合格。	 2025/08/18
183	GX-B1313/21-2-25257~25258	2025. 8. 18	本次共检电力变压器2台，2台所检项目合格。	 2025/8/5

184	GX-B1328/20-2-25097	2025. 8. 19	本次共检绝缘胶垫 10块，10块绝缘胶垫合格。	
185	GX-B1310/21-2-25297	2025. 8. 19	符合标准要求。	
186	GX-B1427/21-2-25297	2025. 8. 19	符合标准要求。	

187	GX-B1328/20-2-25095	2025. 8. 20	本次共检绝缘手套 10只，10只绝缘手套合格。	
188	GX-B1328/20-2-25096	2025. 8. 20	本次共检绝缘靴10只， 10只绝缘靴合格。	
189	GX-B1313/21-2-25259~25260	2025. 8. 18	本次共检电力变压器2 台，2台电力变压器所 检项目合格。	

190	GX-B1322/21-2-25448~25450	2025. 8. 18	本次共检电力电缆3条，3条电力电缆绝缘电阻测定合格，直流耐压试验无闪络、放电现象。	
191	GX-B1350/21-2-25046	2025. 8. 18	本次共检验接地装置1处，1处所检项目合格。	
192	GX-B1451/20-2-25740~25745	2025. 8. 19	本次共检高压开关柜6台，6台高压开关柜所检项目合格。	

193	GX-B1451/20-2-25746~25747	2025. 8. 19	本次共检高压防爆开关2台，2台高压防爆开关所检项目合格。	
194	GX-B1451/20-2-25748~25752	2025. 8. 19	本次共检高压开关柜5台，5台高压开关柜所检项目合格。	
195	GX-B1329/21-2-25205	2025. 8. 20	所检项目合格。	

196	GX-B1495/25-2-25890	2025/8/25	所检项目合格。	
197	GX-B1321/20-2-25384~25385	2025/8/22	本次共检电力电缆 2条，2条电力电缆所检 项目合格。	