

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
1	GX-B1340/25-8-25037	2025.9.4	合格	 <p>施工记录</p> <p>天气: 阴 23℃ 南风 3级 湿度66%</p> <p>经纬度: 111.196045</p> <p>高度: 94515726</p> <p>地址: 鄂尔多斯市准格尔旗在智能煤炭胶轮车队附近</p> <p>工程名称: 装车工程</p> <p>时间: 2025-08-15 16:58:10</p>
2	GX-B1340/25-8-25039	2025.9.4	合格	 <p>麻地梁煤矿风机测试</p> <p>地址: 鄂尔多斯市准格尔旗在智能煤炭胶轮车队附近</p> <p>时间: 2025-08-03 10:24:06</p>

3	GX-B1340/25-8-25040	2025.9.4	合格	
4	GX-B1340/25-8-25041	2025.9.4	合格	

5	GX-B1525/21-8-25039	2025.9.4	该局部通风机共检5项，除风量、风压不判定外，其他所检项目均合格。			
6	GX-B1525/21-8-25040	2025.9.4	该局部通风机共检5项，除风量、风压不判定外，其他所检项目均合格。			