



序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
187	GX-B1363/25-A-25572	2025/11/18	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
188	GX-B1363/25-A-25571	2025/11/18	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
189	GX-B1367/22-A-25074	2025/11/18	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
190	GX-B1367/22-A-25075	2025/11/18	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
191	GX-B1367/22-A-25076	2025/11/18	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
192	GX-B1364/22-A-251069	2025/11/18	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
193	GX-B1364/22-A-251068	2025/11/18	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
194	GX-B1364/22-A-251067	2025/11/18	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
195	GX-B1364/22-A-251066	2025/11/18	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
196	GX-B1364/22-A-251065	2025/11/18	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
197	GX-B1363/25-A-25570	2025/11/17	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
198	GX-B1363/25-A-25575	2025/11/17	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
199	GX-B1363/25-A-25573	2025/11/19	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
200	GX-B1364/25-A-251070	2025/11/21	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
201	GX-B1364/25-A-251071	2025/11/21	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
202	GX-B1364/25-A-251072	2025/11/21	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
203	GX-B1364/25-A-251073	2025/11/21	所检项目合格。	


序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
204	GX-B1364/25-A-251074	2025/11/21	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
205	GX-B1364/25-A-251075	2025/11/21	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
206	GX-B1363/25-A-25577	2025/11/27	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
207	GX-B1363/25-A-25586	2025/11/27	所检项目合格。	 A photograph showing two men in light-colored work uniforms inspecting a large, rusted industrial furnace or boiler. The furnace has a large, conical metal hood on top. The man on the left is looking into the open door of the furnace, while the man on the right is looking down at something inside. The background is a plain wall with a window. A date stamp '2025.11.23' is visible in the bottom right corner of the photo.

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
208	GX-B1509/20-A-25056	2025/11/28	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
209	GX-B1509/20-A-25057	2025/11/28	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
210	GX-B1365/25-A-25096	2025/11/28	所检项目全部合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
211	GX-B1366/25-A-25122	2025/11/28	所检项目全部合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
212	GX-B1364/25-A-251078	2025/11/28	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
213	GX-B1364/25-A-251077	2025/11/28	所检项目合格。	


序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
214	GX-B1509/20-A-25047	2025/11/27	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
215	GX-B1509/20-A-25048	2025/11/27	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
216	GX-B1509/20-A-25049	2025/11/27	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
217	GX-B1509/20-A-25050	2025/11/27	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
218	GX-B1509/20-A-25051	2025/11/27	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
219	GX-B1509/20-A-25052	2025/11/27	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
220	GX-B1509/20-A-25053	2025/11/27	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
221	GX-B1509/20-A-25054	2025/11/27	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
222	GX-B1509/20-A-25055	2025/11/27	所检项目合格。	