

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
1	GX-B1322/21-3-25201	2026.1.4	所检项目合格。	 <small>施工记录 地 址：白熊市五井若奈森村附近 时 间：2025-12-30</small>
2	GX-B1350/21-3-25044	2026.1.4	所检项目合格。	 <small>施工记录 地 址：白熊市五井若奈森村附近 时 间：2025-12-30</small>

3	GX-B1300/23-3-25001	2026.1.5	综合判定：合格。	 2025.12.26	
4	GX-B1559/22-3-25040	2026.1.5	所检项目合格。	 地址: 鄂尔多斯市乌审旗708乡道在蒙大矿业附近 工程名称: 蒙大车辆 日期: 2025-12-16	

5	GX-B1417/22-3-25001	2026.1.5	所检项目合格。	 2025.12.29	
6	GX-B1417/22-3-25002	2026.1.5	所检项目合格。	 2025.12.29	

7	GX-B1328/25-3-25292	2026.1.6	本次共检绝缘胶垫30件，30件绝缘胶垫合格。	
---	---------------------	----------	------------------------	---