



序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
1	GX-B1534/20-Z-26001	2026年4月3日	所检项目合格。	
2	GX-B1534/20-Z-26002	2026年4月3日	所检项目合格。	

3	GX-B1534/20-Z-26003	2026年4月3日	所检项目合格。	
4	GX-B1534/20-Z-26004	2026年4月3日	所检项目合格。	

5	GX-B1534/20-Z-26005	2026年4月3日	所检项目合格。	 A photograph showing a worker in camouflage clothing and a white hard hat operating a red tractor. The tractor is parked under a large, open-sided structure. A timestamp in the bottom right corner of the photo reads "2026 03 16".
6	GX-B1381/20-Z-26001	2026年4月3日	所检项目合格。	 A photograph showing a worker in a blue uniform and a red hard hat inspecting a mechanical component. The worker is pointing upwards at a red and blue mechanical assembly. The background shows an industrial setting with pipes and structural elements. A timestamp in the bottom right corner of the photo reads "2026/3/8".

7	GX-B1381/20-Z-26002	2026年4月3日	所检项目合格。	
8	GX-B1381/20-Z-26003	2026年4月3日	所检项目合格。	

9	GX-B1381/20-Z-26004	2026年4月3日	所检项目合格。	
10	GX-B1381/20-Z-26005	2026年4月3日	所检项目合格。	