





序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
1	GX-B1594/21-8-2600057	2026. 5. 9	除风量、风压不判定外，其他所检项目合格。	
2	GX-B1594/21-8-2600058	2026. 5. 9	除风量、风压不判定外，其他所检项目合格。	

3	GX-B1594/21-8-2600059	2026. 5. 9	除风量、风压不判定外，其他所检项目合格。	
4	GX-B1594/21-8-2600060	2026. 5. 9	除风量、风压不判定外，其他所检项目合格。	 

5	GX-B1594/21-8-2600061	2026. 5. 9	除风量、风压不判定外，其他所检项目合格。	
6	GX-B1594/21-8-2600062	2026. 5. 9	除风量、风压不判定外，其他所检项目合格。	

7	GX-B1342/21-8-26007	2026. 5. 9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 矿井总进风量： 6613. 3m<sup>3</sup>/min;</li> <li>2. 矿井总回风量： 6697. 8m<sup>3</sup>/min;</li> <li>3. 全系统计算阻力 值：1347. 5Pa;</li> <li>4. 全系统测定阻力 值：1338. 9Pa;</li> <li>5. 矿井等积孔：3. 67m<sup>2</sup> 。</li> </ol>	
---	---------------------	------------	---	---