


序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料	
66	GX-B1416/22-Z-26001	2026年6月5日	综合判定：合格。		
67	GX-B1416/22-Z-26002	2026年6月5日	综合判定：合格。		

68	GX-B1328/26-Z-26031	2026年6月6日	本次共检绝缘手套16只，16只绝缘手套合格。	
69	GX-B1328/26-Z-26032	2026年6月6日	本次共检绝缘靴12只，12只绝缘靴合格。	

70	GX-B1328/26-Z-26033	2026年6月6日	本次共检验电器 10支，10支验电器合格。 。	
71	GX-B1328/26-Z-26034	2026年6月6日	本次共检携带式接地 和接地短路装置 10组，10组携带式接地 和接地短路装置合格。 。	

72	GX-B1328/26-Z-26035	2026年6月6日	本次共检绝缘胶垫50块，50块绝缘胶垫合格。	
73	GX-B1328/26-Z-26036	2026年6月6日	本次共检绝缘杆4支，4支绝缘杆合格。	

74	GX-B1417/22-Z-26016	2026年6月5日	综合判定：合格。	
75	GX-B1417/22-Z-26017	2026年6月5日	综合判定：合格。	

76	GX-B1417/22-Z-26018	2026年6月5日	综合判定：合格。	
77	GX-B1417/22-Z-26019	2026年6月5日	综合判定：合格。	

78	GX-B1417/22-Z-26020	2026年6月5日	综合判定：合格。	
79	GX-B1417/22-Z-26021	2026年6月5日	综合判定：合格。	

80	GX-B1417/22-Z-26022	2026年6月5日	综合判定：合格。	 A photograph showing two workers in blue and white safety suits and hard hats standing next to a small white utility vehicle. The vehicle has a black grille and a red light on top. In the background, there is a large blue industrial building and a yellow excavator. The date stamp '2026/5/16' is visible in the bottom right corner.
81	GX-B1417/22-Z-26023	2026年6月5日	综合判定：合格。	 A photograph showing two workers in blue and white safety suits and hard hats standing next to a large white concrete mixer truck. The truck has a large rotating drum and a red and white striped safety bar at the back. In the background, there is a large blue industrial building and a yellow excavator. The date stamp '2026/5/16' is visible in the bottom right corner.

82	GX-B1417/22-Z-26024	2026年6月5日	综合判定：合格。	
83	GX-B1417/22-Z-26025	2026年6月5日	综合判定：合格。	

84	GX-B1417/22-Z-26026	2026年6月5日	综合判定：合格。	
85	GX-B1417/22-Z-26027	2026年6月5日	综合判定：合格。	

86	GX-B1417/22-Z-26028	2026年6月5日	综合判定：合格。	
87	GX-B1417/22-Z-26029	2026年6月5日	综合判定：合格。	

88	GX-B1417/22-Z-26030	2026年6月5日	综合判定：合格。	
89	GX-B1385/21-Z-26001	2026年6月8日	所检项目合格。	

90	GX-B1385/21-Z-26002	2026年6月8日	所检项目合格。	 A worker in a blue uniform and red helmet is standing on a metal platform, pointing towards a large industrial structure. The date 2026/5/23 is visible in the bottom right corner of the photo.
91	GX-B1385/21-Z-26003	2026年6月8日	所检项目合格。	 A worker in a blue uniform and red helmet is kneeling on a metal platform, pointing towards a large industrial structure. The date 2026/5/24 is visible in the bottom right corner of the photo.

92	GX-B1385/21-Z-26004	2026年6月8日	所检项目合格。	
93	GX-B1385/21-Z-26005	2026年6月8日	所检项目合格。	

94	GX-B1385/21-Z-26006	2026年6月8日	所检项目合格。	
95	GX-B1385/21-Z-26007	2026年6月8日	所检项目合格。	

96	GX-B1323/26-Z-26011~26019	2026年6月8日	所检项目合格。	
97	GX-B1323/26-Z-26020~26027	2026年6月8日	所检项目合格。	

98	GX-B1323/26-Z-26028~26034	2026年6月5日	所检项目合格。	
99	GX-B1323/26-Z-26035~26036	2026年6月5日	所检项目合格。	

100	GX-B1323/26-Z-26037~26040	2026年6月5日	所检项目合格。	
101	GX-B1323/26-Z-26041	2026年6月5日	所检项目合格。	

102	GX-B1323/26-Z-26042~26043	2026年6月5日	所检项目合格。	
103	GX-B1323/26-Z-26044~26045	2026年6月5日	所检项目合格。	

104	GX-B1310/21-Z-26030	2026年6月5日	符合标准要求。	 2026/4/7
105	GX-B1350/21-Z-26010	2026年6月9日	本次共检验接地装置3处，3处所检项目合格。	 2026/5/6

106	GX-B1350/21-Z-26011	2026年6月9日	所检项目合格。	
107	GX-B1350/21-Z-26012	2026年6月9日	本次共检验接地装置4处，4处所检项目合格。	

108	GX-B1350/21-Z-26013	2026年6月9日	本次共检验接地装置6处，6处所检项目合格。 。		 2026/5/9
109	GX-B1350/21-Z-26014	2026年6月9日	本次共检验接地装置3处，3处所检项目合格。 。		 2026/5/10


110	GX-B1350/21-Z-26015	2026年6月9日	本次共检验接地装置5处，5处所检项目合格。 。		 2026/5/11
111	GX-B1350/21-Z-26016	2026年6月9日	本次共检验接地装置3处，3处所检项目合格。 。		 2026/5/14

112	GX-B1350/21-Z-26017	2026年6月9日	所检项目合格。	
113	GX-B1350/21-Z-26018	2026年6月9日	所检项目合格。	

114	GX-B1350/21-Z-26019	2026年6月9日	本次共检验接地装置4处，4处所检项目合格。	
115	GX-B1350/21-Z-26020	2026年6月9日	本次共检验接地装置3处，3处所检项目合格。	

116	GX-B1350/21-Z-26021	2026年6月9日	本次共检验接地装置3处，3处所检项目合格。	
117	GX-B1321/26-Z-26228~26236	2026年6月9日	本次共检电力电缆9条，9条电力电缆所检项目合格。	

118	GX-B1321/26-Z-26237~26238	2026年6月9日	本次共检电力电缆 2条，2条电力电缆所 检项目合格。	
119	GX-B1321/26-Z-26239~26240	2026年6月9日	本次共检电力电缆 2条，2条电力电缆所 检项目合格。	

120	GX-B1321/26-Z-26241~26242	2026年6月9日	本次共检电力电缆 2条，2条电力电缆所 检项目合格。	
121	GX-B1321/26-Z-26243~26246	2026年6月9日	本次共检电力电缆 4条，4条电力电缆所 检项目合格。	

122	GX-B1321/26-Z-26247~26248	2026年6月9日	本次共检电力电缆 2条，2条电力电缆所 检项目合格。	
123	GX-B1321/26-Z-26249~26256	2026年6月9日	本次共检电力电缆 8条，8条电力电缆所 检项目合格。	


124	GX-B1321/26-Z-26257~26258	2026年6月9日	本次共检电力电缆 2条，2条电力电缆所 检项目合格。	 2026/5/15
125	GX-B1321/26-Z-26259~26261	2026年6月9日	本次共检电力电缆 3条，3条电力电缆所 检项目合格。	 2026/5/16

126	GX-B1321/26-Z-26262~26265	2026年6月9日	本次共检电力电缆 4条，4条电力电缆所 检项目合格。	
127	GX-B1321/26-Z-26266~26269	2026年6月9日	本次共检电力电缆 4条，4条电力电缆所 检项目合格。	


128	GX-B1321/26-Z-26270~26271	2026年6月9日	本次共检电力电缆 2条，2条电力电缆所 检项目合格。	
129	GX-B1321/26-Z-26272~26278	2026年6月9日	本次共检电力电缆 7条，7条电力电缆所 检项目合格。	

130	GX-B1321/26-Z-26279~26280	2026年6月9日	本次共检电力电缆 2条，2条电力电缆所 检项目合格。	
131	GX-B1321/26-Z-26281~26282	2026年6月9日	本次共检电力电缆 2条，2条电力电缆所 检项目合格。	

132	GX-B1321/26-Z-26283	2026年6月9日	所检项目合格。	
133	GX-B1312/26-Z-26104	2026年6月10日	所检项目合格。	

134	GX-B1312/26-Z-26105~26112	2026年6月10日	本次共检防爆干式变压器8台，8台防爆干式变压器所检项目合格。	
135	GX-B1312/26-Z-26113~26117	2026年6月10日	本次共检防爆干式变压器5台，5台防爆干式变压器所检项目合格。	

136	GX-B1312/26-Z-26118~26122	2026年6月10日	本次共检防爆干式变压器5台，5台防爆干式变压器所检项目合格。	
137	GX-B1312/26-Z-26123~26129	2026年6月10日	本次共检防爆干式变压器7台，7台防爆干式变压器所检项目合格。	

138	GX-B1312/26-Z-26130~26132	2026年6月10日	本次共检防爆干式变压器3台，3台防爆干式变压器所检项目合格。	 A photograph showing two workers in blue uniforms and red helmets inspecting a large industrial transformer in a tunnel. The transformer is blue and white. A yellow date stamp '2026/6/18' is visible in the bottom right corner of the image.
139	GX-B1312/26-Z-26133~26143	2026年6月10日	本次共检防爆干式变压器11台，11台防爆干式变压器所检项目合格。	 A photograph showing a worker in a white uniform and red helmet inspecting a red industrial transformer. A yellow testing device is on the floor. A yellow date stamp '2026/6/20' is visible in the bottom right corner of the image.

140	GX-B1312/26-Z-26144~26145	2026年6月10日	本次共检电力变压器2台，2台电力变压器所检项目合格。	
141	GX-B1312/26-Z-26146~26151	2026年6月10日	本次共检电力变压器6台，6台电力变压器所检项目合格。	

142	GX-B1312/26-Z-26152~26159	2026年6月10日	本次共检电力变压器8台，8台电力变压器所检项目合格。	
143	GX-B1312/26-Z-26160~26164	2026年6月10日	本次共检电力变压器5台，5台电力变压器所检项目合格。	

144	GX-B1312/26-Z-26165~26169	2026年6月10日	本次共检电力变压器5台，5台电力变压器所检项目合格。	 2026/5/19
145	GX-B1321/26-Z-26162~26163	2026年6月9日	本次共检电力电缆2条，2条电力电缆所检项目合格。	 2026/5/6

146	GX-B1321/26-Z-26164~26167	2026年6月9日	本次共检电力电缆 4条，4条电力电缆所 检项目合格。	
147	GX-B1321/26-Z-26168~26171	2026年6月9日	本次共检电力电缆 4条，4条电力电缆所 检项目合格。	

148	GX-B1321/26-Z-26172~26184	2026年6月9日	本次共检电力电缆13条，13条电力电缆所检项目合格。	
149	GX-B1321/26-Z-26185	2026年6月9日	所检项目合格。	

150	GX-B1321/26-Z-26186~26189	2026年6月9日	本次共检电力电缆 4条，4条电力电缆所 检项目合格。	
151	GX-B1321/26-Z-26190~26193	2026年6月9日	本次共检电力电缆 4条，4条电力电缆所 检项目合格。	

152	GX-B1321/26-Z-26194	2026年6月9日	所检项目合格。	
153	GX-B1321/26-Z-26195~26198	2026年6月9日	本次共检电力电缆 4条，4条电力电缆所 检项目合格。	

154	GX-B1321/26-Z-26199~26202	2026年6月9日	本次共检电力电缆 4条，4条电力电缆所 检项目合格。	 A photograph showing two workers in white uniforms and red helmets inspecting a cable in a green-walled tunnel. The date stamp in the bottom right corner is 2026/5/14.
155	GX-B1321/26-Z-26203~26204	2026年6月9日	本次共检电力电缆 2条，2条电力电缆所 检项目合格。	 A photograph showing two workers in white uniforms and red helmets inspecting a cable in a red-walled tunnel. The date stamp in the bottom right corner is 2026/5/15.

156	GX-B1321/26-Z-26205~26206	2026年6月9日	本次共检电力电缆 2条，2条电力电缆所 检项目合格。	
157	GX-B1321/26-Z-26222~26226	2026年6月9日	本次共检电力电缆 5条，5条电力电缆所 检项目合格。	