




序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料	
1	GX-B1350/21-7-26037	2026. 7. 1	本次共检验接地装置 2处，2处所检项目合格。		 鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司 2026/4/18
2	GX-B1350/21-7-26038	2026. 7. 1	本次共检验接地装置 2处，2处所检项目合格。		 鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司 2026/4/23

3	GX-B1350/21-7-26039	2026. 7. 1	本次共检验接地装置 2处，2处所检项目合格。		
4	GX-B1350/21-7-26040	2026. 7. 1	所检项目合格。		

5	GX-B1350/21-7-26041	2026. 7. 1	本次共检验接地装置 2处，2处所检项目合格。	 鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司 2026/5/1
6	GX-B1350/21-7-26042	2026. 7. 1	本次共检验接地装置 3处，3处所检项目合格。	 鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司 2026/5/7

7	GX-B1350/21-7-26043	2026. 7. 1	所检项目合格。	
8	GX-B1350/21-7-26044	2026. 7. 1	所检项目合格。	

9	GX-B1404/26-7-26009	2026/7/2	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	 鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司龙工沟煤矿 2026/4/19
10	GX-B1404/26-7-26010	2026/7/2	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	 鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司王沟煤矿 2026/4/19

11	GX-B1354/26-7-26008	2026/7/2	合格。	
12	GX-B1329/26-7-26073~26074	2026/7/3	本次共检氧化锌避雷器2组，2组氧化锌避雷器所检项目合格。	

13	GX-B1305/21-7-26005	2026. 7. 3	综合判定：合格。	
14	GX-B1354/26-7-26012	2026. 7. 3	合格。	

15	GX-B1354/26-7-26013	2026. 7. 3	合格。	
16	GX-B1308/26-7-26019	2026/7/2	综合判定：合格。	

17	GX-B1310/21-7-26073	2026/7/6	符合标准要求。			
18	GX-B1310/21-7-26074	2026/7/6	符合标准要求。			

19	GX-B1499/26-7-26021	2026. 7. 6	所检项目合格。			
20	GX-B1499/26-7-26022	2026. 7. 6	所检项目合格。			

21	GX-B1499/26-7-26023	2026. 7. 6	所检项目合格。			
22	GX-B1310/21-7-26074	2026. 7. 6	符合标准要求。			

23	GX-B1310/21-7-26075	2026. 7. 6	未发现超过 $\Phi 2\text{mm}$ 当量直径的缺陷。	
24	GX-B1428/21-7-26076	2026. 7. 6	无缺陷迹痕显示	

25	GX-B1310/21-7-26077	2026. 7. 6	未发现超过 $\Phi 2\text{mm}$ 当量直径的缺陷。	 2026. 6. 2
26	GX-B1428/21-7-26078	2026. 7. 6	无缺陷痕迹显示	 2026. 6. 2

27	GX-B1310/21-7-26277	2026/7/6	符合标准要求。	
28	GX-B1310/21-7-26278	2026/7/6	符合标准要求。	

29	GX-B1313/26-7-26067~26068	2026/7/7	本次共检电力变压器2台，2台所检项目合格。 。	
----	---------------------------	----------	----------------------------	---