



序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
98	GX-B1515/26-Y-26006	2026. 6. 24	所检项目合格。	
99	GX-B1563/24-Y-26002	2026. 6. 24	所检项目合格。	

100	GX-B1310/21-Y-26092	2026. 6. 24	符合标准要求。	
101	GX-B1310/21-Y-26093	2026. 6. 24	符合标准要求。	


102	GX-B1310/21-Y-26094	2026. 6. 24	符合标准要求。	
103	GX-B1428/21-Y-26095	2026. 6. 24	无缺陷迹痕显示。	


104	GX-B1310/21-Y-26096	2026. 6. 24	符合标准要求。	
105	GX-B1428/21-Y-26097	2026. 6. 24	无缺陷迹痕显示。	

106	GX-B1495/26-Y-26437-26449	2026年6月29日	本次共检高压开关设备13台，13台高压开关设备所检项目合格。	
107	GX-B1495/26-Y-26450-26468	2026年6月29日	本次共检高压开关设备19台，19台高压开关设备所检项目合格。	

108	GX-B1495/26-Y-26469-26484	2026年6月29日	本次共检高压开关设备16台，16台高压开关设备所检项目合格。	
109	GX-B1304/26-Y-26006	2026. 6. 29	综合判定：合格。	 施工记录 经 度: 99.948315 纬 度: 41.076701 地 址: 阿拉善盟阿拉善经济开发区阿拉善盟矿业公司 时 间: 2026-05-30

110	GX-B1305/26-Y-26009	2026. 6. 29	综合判定：合格。 。	
111	GX-B1404/26-Y-26005	2026年6月29日	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	


112	GX-B1404/26-Y-26006	2026年6月29日	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
113	GX-B1354/26-Y-26003	2026. 6. 29	合格。	

114	GX-B1354/26-Y-26004	2026. 6. 29	合格。	 地点：内蒙古神隆矿业有限公司 时间：2026-06-01
115	GX-B1358/26-Y-26001	2026. 6. 29	所检项目合格。	 地点：内蒙古神隆矿业有限公司 时间：2026-06-01

116	GX-B1321/26-Y-26151~26157	2026年6月29日	本次共检电力电缆7条，7条电力电缆所检项目合格。	
117	GX-B1321/26-Y-26144~26150	2026年6月29日	本次共检电力电缆7条，7条电力电缆所检项目合格。	

118	GX-B1328/26-Y-26042	2026. 6. 30	本次共检绝缘胶垫51块，51块绝缘胶垫合格。	 乌海市天普煤炭有限责任公司 2026.6.2
119	GX-B1328/26-Y-26043	2026. 6. 30	本次共检绝缘手套20只，20只绝缘手套合格。	 乌海市天裕工贸有限公司 2026.6.2


120	GX-B1328/26-Y-26044	2026. 6. 30	本次共检绝缘靴 20只，20只绝缘靴合格。 。	
121	GX-B1495/26-Y-26485~26486	2026. 6. 30	本次共检高压开关设备2台，2台高压开关设备所检项目合格。	

122	GX-B1319/26-Y-26001~26005	2026. 6. 30	本次共检高压交流断路器5台，5台所检项目合格。	
123	GX-B1547/26-Y-26133~26136	2026. 6. 30	本次共检继电保护装置4台，4台继电保护装置所检项目合格。	

124	GX-B1312/26-Y-26096~26097	2026. 6. 30	本次共检煤矿用变压器2台，2台煤矿用变压器所检项目合格。	 乌海市天裕工贸有限公司 2026.6.2
125	GX-B1380/26-Y-26011	2026. 6. 30	所检项目合格。	 地点：阿拉善盟额济纳旗在额济纳旗工业园区附近 时间：2026-5-30

126	GX-B1310/21-Y-26099	2026. 6. 29	符合标准要求。	
127	GX-B1310/21-Y-26100	2026. 6. 29	符合标准要求。	

128	GX-B1310/21-Y-26101	2026. 6. 29	符合标准要求。	
129	GX-B1427/21-Y-26102	2026. 6. 29	符合标准要求。	

130	GX-B1321/26-Y-26137~26143	2026. 6. 26	本次共检电力电缆7条，7条电力电缆所检项目合格。	 地点：内蒙古神隆矿业有限公司 时间：2026-06-01
131	GX-B1310/21-Y-26098	2026. 6. 29	符合标准要求。	 施工记录 经度：99.948326 纬度：41.076846 地址：内蒙古神隆矿业有限公司 时间：2026-06-30

134	GX-B1427/21-Y-26101	2026. 6. 29	符合标准要求。	
-----	---------------------	-------------	---------	---