



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L3372



鲁 能源 20 02

报告编号:GX-B1310/21-5-26291

煤矿在用缠绕式提升机系统（无损检测） 安全检测检验报告

委托单位: 中煤第一建设有限公司第四十九工程处海测滩项目部

受检单位: 中煤第一建设有限公司第四十九工程处海测滩项目部

设备名称: 提升装置（主提）

型号规格: JKZ-4×3P等

检验类别: 委托检验

检验日期: 2026年7月22日

中检集团公信安全科技有限公司



不作为委托方已完成检测的正式凭证

注意事项

- 1、报告检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“中检集团公信安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、本公司不对局部复制的报告或证书负责。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。
- 7、报告中未明确标注的，符合性判定时未考虑测量不确定度的影响。

检测检验机构名称：中检集团公信安全科技有限公司

检测检验机构地址：山东省枣庄市市中区清泉西路1号

邮政编码：277101

电话：检测一站 3066775 检测八站 3066635

检测二站 3066776 检测九站 3066651

检测三站 3066778 检测十站 3055017

检测四站 3066779 检测十一站 3055317

检测五站 3066715 检测十二站 3055013

检测六站 3066691 检测十三站 3066707

检测七站 3066796 材料检验站 3066765

技术服务一室 3055855 技术服务二室 3055865

技术服务三室 3066020 技术服务四室 3066786

技术服务五室 3066021 技术服务六室 3055150

技术服务七室 3055635 综合试验室 3055020

电线电缆检验室 3055625

传 真：0632-3055661

报告编号:GX-B1310/21-5-26291 共 4 页 第 1 页

委托单位	名称	中煤第一建设有限公司第四十九工程处海测滩项目部		
	地址	陕西省榆林市靖边县		
基本信息	名称	提升装置（主提）	编号	未编号
	型号规格	JKZ-4×3D等	制造单位	洛阳九亿重工集团有限公司等
	工件数量	2	设备状态	使用中，完整无损伤
检验地点		主提提升现场	检验日期	2026年7月22日
检验类别		委托检验	下次检验日期	建议2027年7月22日之前
受检单位		中煤第一建设有限公司第四十九工程处海测滩项目部		
检验项目		超声波检测		
检验依据		JB/T 1581-2014《汽轮机、汽轮发电机转子和主轴锻件超声检测方法》 KA/T 684-1997《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》 GB 20181-2006《矿井提升机和矿用提升绞车安全要求》		
存在问题及建议		无。		
检验结论		符合标准要求。		
检验组成员		王绘昌、王绥栋		
备注		无。		

批准: [Signature] 日期: 2026.7.28

审核: [Signature] 日期: 2026.7.16

主检: 王绘昌 日期: 2026.7.26



煤矿在用缠绕式提升机系统（无损检测）安全检测检验报告

共 4 页 第 2 页

检定/校准证书编号

009-29

幅度线性 $\leq 0.5\%$
时基线性 $\leq 0.3\%$

Z20257-I187121

温湿温度计

013-成林

$$\pm 1^{\circ}\text{C}$$
$$\pm 3\%\text{RH}$$

Z20251-J174512

(本表以下空白)

中检集团公信安全科技有限公司

煤矿在用缠绕式提升机系统（无损检测）安全检测检验报告


报告编号:GX-B1310/21-5-26291

共 4 页 第 3 页

被测件名称	主轴	被测件编号	无
被测件材质	钢	制造单位	洛阳九亿重工集团有限公司
检验地点	主提提升现场	检验日期	2026年7月22日
检验类别	委托检验	样品状态	使用中，完整无损伤
耦合剂	黄油	探伤方式	直接接触

检验依据 JB/T 1581-2014 《汽轮机、汽轮发电机转子和主轴锻件超声检测方法》
GB 20181-2006 《矿井提升机和矿用提升绞车安全要求》

探伤部位示意简图：



检验结果：

未发现超过 $\phi 2\text{mm}$ 当量直径的缺陷。

备注

共检测 1 个


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司

煤矿在用缠绕式提升机系统（无损检测）安全检测检验报告

报告编号:GX-B1310/21-5-26291

共 4 页 第 4 页

被测件名称	天轮轴	被测件编号	无
被测件材质	钢	制造单位	宿州方圆安全设备有限公司
检验地点	主提提升现场	检验日期	2026年7月22日
检验类别	委托检测	样品状态	使用中，完整无损伤
耦合剂	黄油	探伤方式	直接接触
检验依据	KA/T 684-1997《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》		
探伤部位示意简图:			
			
检验结果: 未发现超过 $\phi 2\text{mm}$ 当量直径的缺陷。			
备注	共检测 1 个		

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L3372



鲁 能源 20 02

报告编号:GX-B1310/21-5-26291

煤矿在用缠绕式提升机系统（无损检测） 安全检测检验报告

委托单位：中煤第一建设有限公司第四十九工程处海测滩项目部

受检单位：中煤第一建设有限公司第四十九工程处海测滩项目部

设备名称：提升装置（主提）

型号规格：JKZ-4×3P等

检验类别：委托检验

检验日期：2026年7月22日

中检集团公信安全科技有限公司



不作为委托方已完成检测的正式凭证

注意事项

- 1、报告检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“中检集团公信安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、本公司不对局部复制的报告或证书负责。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。
- 7、报告中未明确标注的，符合性判定时未考虑测量不确定度的影响。

检测检验机构名称：中检集团公信安全科技有限公司

检测检验机构地址：山东省枣庄市市中区清泉西路1号

邮政编码：277101

电话：检测一站 3066775 检测八站 3066635

检测二站 3066776 检测九站 3066651

检测三站 3066778 检测十站 3055017

检测四站 3066779 检测十一站 3055317

检测五站 3066715 检测十二站 3055013

检测六站 3066691 检测十三站 3066707

检测七站 3066796 材料检验站 3066765

技术服务一室 3055855 技术服务二室 3055865

技术服务三室 3066020 技术服务四室 3066786

技术服务五室 3066021 技术服务六室 3055150

技术服务七室 3055635 综合试验室 3055020

电线电缆检验室 3055625

传 真：0632-3055661

报告编号:GX-B1310/21-5-26291 共 4 页 第 1 页

委托单位	名称	中煤第一建设有限公司第四十九工程处海测滩项目部		
	地址	陕西省榆林市靖边县		
基本信息	名称	提升装置（主提）	编号	未编号
	型号规格	JKZ-4×3D等	制造单位	洛阳九亿重工集团有限公司等
	工件数量	2	设备状态	使用中，完整无损伤
检验地点		主提提升现场	检验日期	2026年7月22日
检验类别		委托检验	下次检验日期	建议2027年7月22日之前
受检单位		中煤第一建设有限公司第四十九工程处海测滩项目部		
检验项目		超声波检测		
检验依据		JB/T 1581-2014《汽轮机、汽轮发电机转子和主轴锻件超声检测方法》 KA/T 684-1997《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》 GB 20181-2006《矿井提升机和矿用提升绞车安全要求》		
存在问题及建议		无。		
检验结论		符合标准要求。		
检验组成员		王绘昌、王绥栋		
备注		无。		

批准: [Signature] 日期: 2026.7.28

审核: [Signature] 日期: 2026.7.26

主检: 王绘昌 日期: 2026.7.26



煤矿在用缠绕式提升机系统（无损检测）安全检测检验报告

共 4 页 第 2 页

检定/校准证书编号

009-29

幅度线性 $\leq 0.5\%$
时基线性 $\leq 0.3\%$

Z20257-I187121

温湿温度计

013-成林

$$\pm 1^{\circ}\text{C}$$
$$\pm 3\%\text{RH}$$

Z20251-J174512

(本表以下空白)


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司

煤矿在用缠绕式提升机系统（无损检测）安全检测检验报告

报告编号:GX-B1310/21-5-26291

共 4 页 第 3 页

被测件名称	主轴	被测件编号	无			
被测件材质	钢	制造单位	洛阳九亿重工集团有限公司			
检验地点	主提提升现场	检验日期	2026年7月22日			
检验类别	委托检验	样品状态	使用中，完整无损伤			
耦合剂	黄油	探伤方式	直接接触			
检验依据	JB/T 1581-2014《汽轮机、汽轮发电机转子和主轴锻件超声检测方法》 GB 20181-2006《矿井提升机和矿用提升绞车安全要求》					
探伤部位示意简图： 						
检验结果： 未发现超过 $\phi 2\text{mm}$ 当量直径的缺陷。						
备注	共检测 1 个					




不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司

煤矿在用缠绕式提升机系统（无损检测）安全检测检验报告

报告编号:GX-B1310/21-5-26291

共 4 页 第 4 页

被测件名称	天轮轴	被测件编号	无
被测件材质	钢	制造单位	宿州方圆安全设备有限公司
检验地点	主提提升现场	检验日期	2026年7月22日
检验类别	委托检测	样品状态	使用中，完整无损伤
耦合剂	黄油	探伤方式	直接接触
检验依据	KA/T 684-1997《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》		
探伤部位示意简图:			
			
检验结果: 未发现超过 $\phi 2\text{mm}$ 当量直径的缺陷。			
备注	共检测 1 个		

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准