



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L3372



鲁 能源 20 02

报告编号:GX-B1310/21-5-26292

煤矿在用缠绕式提升机系统（无损检测） 安全检测检验报告

委托单位: 中煤第一建设有限公司第四十九工程处海测滩项目部
受检单位: 中煤第一建设有限公司第四十九工程处海测滩项目部
设备名称: 提升装置（副提）
型号规格: JKZ-4×3P等
检验类别: 委托检验
检验日期: 2026年7月22日

中检集团公信安全科技有限公司



不作为委托方已完成检测的正式凭证

注意事项

以本机构出具并送达的纸质正本为准

公信科技 | 公信科技 | 公信科技

- 1、 报告检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、 报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、 报告封面、首页、骑缝未盖“中检集团公信安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、 本公司不对局部复制的报告或证书负责。
- 5、 报告涂改无效。
- 6、 若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。
- 7、 报告中未明确标注的，符合性判定时未考虑测量不确定度的影响。

监管公示副本

监管公示副本

检测检验机构名称：中检集团公信安全科技有限公司
检测检验机构地址：山东省枣庄市市中区清泉西路1号
邮政编码：277101

- 电 话：
- | | |
|-----------------|----------------|
| 检测一站 3066775 | 检测八站 3066635 |
| 检测二站 3066776 | 检测九站 3066651 |
| 检测三站 3066778 | 检测十站 3055017 |
| 检测四站 3066779 | 检测十一站 3055317 |
| 检测五站 3066715 | 检测十二站 3055013 |
| 检测六站 3066691 | 检测十三站 3066707 |
| 检测七站 3066796 | 材料检验站 3066765 |
| 技术服务一室 3055855 | 技术服务二室 3055865 |
| 技术服务三室 3066020 | 技术服务四室 3066786 |
| 技术服务五室 3066021 | 技术服务六室 3055150 |
| 技术服务七室 3055635 | 综合试验室 3055020 |
| 电线电缆检验室 3055625 | |

监管公示副本

监管公示副本

传 真：0632-3055661

以本机构出具并送达的纸质正本为准

中检集团公信安全科技有限公司

煤矿在用缠绕式提升机系统（无损检测）安全检测检验报告

报告编号:GX-B1310/21-5-26292

共 4 页 第 1 页

委托单位	名称	中煤第一建设有限公司第四十九工程处海测滩项目部		
	地址	陕西省榆林市靖边县		
基本信息	名称	提升装置（副提）	编号	未编号
	型号规格	JKZ-4×3P等	制造单位	洛阳九亿重工集团有限公司等
	工件数量	2	设备状态	使用中，完整无损伤
检验地点		副提提升现场	检验日期	2026年7月22日
检验类别		委托检验	下次检验日期	建议2027年7月22日之前
受检单位		中煤第一建设有限公司第四十九工程处海测滩项目部		
检验项目		超声波检测		
检验依据		JB/T 1581-2014《汽轮机、汽轮发电机转子和主轴锻件超声检测方法》 KA/T 684-1997《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》 GB 20181-2006《矿井提升机和矿用提升绞车安全要求》		
存在问题及建议		无。		
检验结论		符合标准要求。		
检验组成员		王绘昌、王绥栋		
备注		无。		

批准:

审核:

主检:

日期:

日期:

日期:



煤矿在用缠绕式提升机系统（无损检测）安全检测检验报告

共 4 页 第 2 页

Z20251-J174512


(本表以下空白)

中检集团公信安全科技有限公司

煤矿在用缠绕式提升机系统（无损检测）安全检测检验报告


报告编号:GX-B1310/21-5-26292

共 4 页 第 3 页

被测件名称	主轴	被测件编号	无
被测件材质	钢	制造单位	洛阳九亿重工集团有限公司
检验地点	副提提升现场	检验日期	2026年7月22日
检验类别	委托检验	样品状态	使用中，完整无损伤
耦合剂	黄油	探伤方式	直接接触
检验依据	JB/T 1581-2014《汽轮机、汽轮发电机转子和主轴锻件超声检测方法》 GB 20181-2006《矿井提升机和矿用提升绞车安全要求》		
探伤部位示意简图： 			
检验结果： 未发现超过 $\Phi 2\text{mm}$ 当量直径的缺陷。			
备注	共检测 1 处		

报告编号:GX-B1310/21-5-26292

共 4 页 第 4 页

被测件名称	天轮轴	被测件编号	无
被测件材质	钢	制造单位	宿州方圆安全设备有限公司
检验地点	副提提升现场	检验日期	2026年7月22日
检验类别	委托检测	样品状态	使用中，完整无损伤
耦合剂	黄油	探伤方式	直接接触
检验依据	KA/T 684-1997《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》		
探伤部位示意简图： 			
检验结果： 未发现超过φ2mm当量直径的缺陷。			
备注	共检测 1 个		



2026/7/22



2026/7/22